

## Scheda Tecnica

### ACIDO FLUOBORICO 50%

Determinazioni	Unità di misura	Valori	Tolleranza ±
Titolo	%	50	1
Contenuto in acido libero come $H_3BO_3$	%	2	Max
Contenuto in acido libero come $H_2SiF_6$	ppm	200	Max
Ferro	ppm	50	Max
Metalli pesanti, come piombo	ppm	50	Max
Rame	ppm	5	Max
Zinco	ppm	5	Max
Nichel	ppm	5	Max
Cloruri	ppm	50	Max
Solfati	ppm	100	Max
Densità	Kg/l	1,4	0,05