Via S. Cannizzaro, 9 - Zona Industriale – TeI. (050) 982.628 – Fax (050) 982.266 56014 OSPEDALETTO - PISA

Scheda Dati di Sicurezza

ACIDO CLORIDRICO 10 – 35%

1. Identificazione della sostanza / del preparato e della Società

1.1 Identificazione della sostanza o del

preparato

Denominazione commerciale acido cloridrico

Nome chimico e sinonimi Acido muriatico, cloruro di idrogeno, spirito di sale

Formula molecolare HCI
Formula di struttura HCI
Numero CAS 7647-01-0
Numero EC 231-595-7
Numero Indice 017-002-01-X

N° registrazione REACH 01-2119484862-27-xxx

1.2 Uso della sostanza / del preparato

Agente sgrassante, utilizzato per neutralizzare, per acidificare, nell'industria farmaceutica, nei processi alimentari, nell'industria metallurgica, agente flocculante, agente detergente anche nell'industria

tessile, agente di regolazione del pH.

Descrizione/Utilizzo Usi sconsigliati: tutti quelli che comportano formazione di aerosol ed

esposizione di personale senza gli adeguati dispositivi di protezione. Per un elenco completo degli usi identificati per i quali è stato elaborato uno scenario espositivo si veda l'allegato alla presente scheda di

sicurezza

1.3 Informazioni fornite da:

Ragione Sociale Emilio Fedeli & C. s.r.l. Indirizzo Via Cannizzaro, 9 -

Località e Stato 56014 – OSPEDALETTO (PI)

Italia

tel. 050 - 982628 fax 050 - 982266

e-mail della persona competente,

responsabile della scheda dati di sicurezza

info@emiliofedeli.it

1.4 Numero telefonico di emergenza

Per informazioni urgenti rivolgersi a Centro antiveleni – Ospedale Niguarda (MI) – Tel. 02/66101029

2. Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione a norma della direttiva 67/548/CEE o della Direttiva 1999/45/CEE

C, R34 - Xi, R37

Via S. Cannizzaro, 9 - Zona Industriale - Tel. (050) 982.628 - Fax (050) 982.266 56014 OSPEDALETTO - PISA

Classificazione a norma del Regolamento 1272/2008 (CLP)

STOT SE 3, H335: Può irritare le vie respiratorie

Skin Corr. 1B, H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari

Met. Corr. 1: Può essere corrosivo per i metalli

Per il testo completo delle classificazioni e delle frasi di rischio fare riferimento alla sezione 16 della presente scheda dati di sicurezza.

2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP] Pittogrammi di pericolo





Avvertenze: PERICOLO

Indicazioni di pericolo:

H314: provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari

H335: Può irritare le vie respiratorie

H290: può essere corrosivo per i metalli

Consigli di prudenza:

P260 Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso.

P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia

P305 + P351 + P338

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI, sciacquare accuratamente per diversi minuti.

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P304 + P340: Se Inalato: rimuovere la vittima all'aria fresca e tenere a riposo in posizione comoda per la respirazione.

P309 + P311: Se esposti o malessere: contattare un centro antiveleni o un medico.

P405 Conservare sotto chiave.

P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente

2.3 Altri pericoli

La sostanza non risponde ai criteri come sostanza PBT e vPvB in conformità dell'allegato XIII, del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Via S. Cannizzaro, 9 - Zona Industriale - TeI. (050) 982.628 - Fax (050) 982.266 56014 OSPEDALETTO - PISA

3. Composizione / Informazioni sugli ingredienti

Contiene:

Sostanze pericolose				
Tipo d'identificatore del prodotto in conformità con l'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1272/2008	Numero d'identificatore	Nome d'identificazione	Peso del contenuto in % (0 intervallo)	Numero CE
Numero d'indice nell'allegato VI del CLP	017-002-01-X	Acido cloridrico	32-37%	231-595-7
N° CAS	7732-18-5	Acqua	63-68%	213-791-2

4. Misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Note generali: IN CASO di esposizione o di malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Inalazione: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. **Contatto con la pelle:** Rimuovere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle con acqua/ fare una doccia. In caso di eruzione cutanea consultare un medico.

Contatto con gli occhi: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti con acqua. Rimuovere le lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Le palpebre devono essere tenute discoste dal bulbo oculare per assicurare il risciacquo accurato. Consultare sempre un medico.

Ingestione: Solo se cosciente, sciacquare la bocca. NON indurre il vomito. Consultare un medico.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Irritante per le vie respiratorie. Può causare edema polmonare ritardato. Corrosivo per gli occhi, la pelle e il tratto respiratorio superiore. Provoca lesioni alla cornea e le palpebre.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure trattamenti speciali

In caso d'incidente o malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrare le istruzioni per l'uso o la scheda di sicurezza). Consigli per il medico: Si consiglia un trattamento sintomatico.

5. Misure antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

Idonei mezzi di estinzione: Tutti i mezzi. Sopprimere i gas / nebbie con un getto d'acqua.

Mezzi di estinzione da non utilizzare: nessuno noto.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o miscela

La sostanza in sé non è infiammabile o esplosiva. Il prodotto reagisce con i metalli con sviluppo di idrogeno altamente infiammabile. Prodotti di combustione/decomposizione: acido cloridrico, cloro.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione incendi

Allontanarsi dal recipiente e raffreddarlo con acqua da posizione protetto. In caso di incendio, indossare apparecchio respiratore autonomo. Abbigliamento resistente agli acidi.

Via S. Cannizzaro, 9 - Zona Industriale - TeI. (050) 982.628 - Fax (050) 982.266 56014 OSPEDALETTO - PISA

6. Misure in caso di rilascio accidentale.

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Per la protezione personale vedere la sezione 8. Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. Indossare guanti di protezione / indumenti di protezione / occhiali di protezione / protezione della faccia.

6.2 Precauzioni ambientali

Non disperdere nell'ambiente. Raccogliere il liquido fuoriuscito con contenitori adatti a prova di acido. Non permettere l'ingresso nelle acque superficiali o di scarico. Raccogliere il prodotto con terra o assorbente universale. Raccogliere il materiale contaminato in contenitori adatti a prova di acido. Lo smaltimento del materiale contaminato e il suo contenitore deve avvenire come rifiuti pericolosi secondo le normative locali.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Raccogliere le perdite e se possibile recuperarle ed assorbire il resto del prodotto con materiale appropriato.

Se fosse necessario bonificare la zona, assorbire con sabbia o altro materiale inerte, raccogliere in adatti contenitori chiusi da avviare a ditta esterna specializzata.

Lavare le aree contaminate con abbondante acqua e il liquido di lavaggio diretto in fogna chimica o raccogliere per il trattamento.

Neutralizzare le piccole fuoriuscite con calce o soda o altra sostanza alcalina compatibile.

Sciacquare il residuo con acqua abbondante.

6.4 Riferimenti ad altre sezioni

Per ulteriori informazioni vedi anche sezioni 8 e 13.

7. Manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Si devono osservare le normali precauzioni per la manipolazione di sostanze chimiche. Evitare il contatto diretto con il materiale. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. Non mangiare, bere o fumare durante l'uso del prodotto. Lavarsi accuratamente dopo l'uso. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli. Tenere lontano da metalli reattivi (es. alluminio, zinco ecc) per evitare la formazione di gas idrogeno che potrebbe creare un pericolo di esplosione. Evitare il contatto con agenti ossidanti (es. cloro, acido cromico, ecc). Evitare di disperdere nell'ambiente.

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare in recipiente resistente alla corrosione. Conservare in un luogo ben ventilato. Tenere il recipiente ben chiuso. Conservare lontano da alcali. Conservare lontano da agenti ossidanti. Conservare in serbatoi di acciaio rivestito in gomma dura o altro liner resistente, o in contenitori di plastica in PE o PP o altri materiali resistenti.

7.3 Usi finali specifici

Vedere la Sezione 7.1 e 7.2 per la gestione e la conservazione. Vedere la Sezione 8 per i controlli per l'esposizione e le raccomandazioni sulla protezione personale.

Via S. Cannizzaro, 9 - Zona Industriale - Tel. (050) 982.628 - Fax (050) 982.266 56014 OSPEDALETTO - PISA

8. Controllo dell'esposizione/Protezione individuale.

Limiti di esposizione professionale.

Valore limite ppm 5 5 5 5	mg/m ³ 8 8 7	Valore limite – ppm 10 10 5 (1)	mg/m ³ 15 15
ppm 5 5	mg/m ³ 8 8 7	ppm 10 10 5 (1)	mg/m ³ 15 15
5 5 5	8 8 7	10 10 5 (1)	15 15
5	8 8 7	10 5 (1)	15 15
5	7	5 (1)	
			7,5 (1)
5		5	7
	8	10	15
		5	7,6
2	3	4 (1)	6 (1)
2	3	4	6
	8		16
5	8	10	15
	5		10 (1)
		5	7,5
5	7,6	-	15
		5 (1)	8 (1)
2		4	6
	8		15
		. ,	7 (1)
			7
1		-	8
Grassetto: Valori limite			sizione professionale
	. ,		
	· ,	•	
·	(1) Valore I	imite picco	
	5 2	5 8 5 7,6 2 3 8 1 2 No (1) Valore I Grassetto: Valori limite d'esposizione indicati Grassetto: valori lim (1) valore med (1) Valore I	5 8 10 5 5 5 7,6 10 5 (1) 2 3 4 8 5 (1) 5 (1) 5

Sostanza		Acido d	cloridrico	
CAS		7647	7-01-0	
	Valore lin	nite – 8 ore	Valore limite -	- breve termine
	ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³
Australia			5 (1)	7,5 (1)
Canada - Ontario			2 (1)	

Via S. Cannizzaro, 9 - Zona Industriale - TeI. (050) 982.628 - Fax (050) 982.266 56014 OSPEDALETTO - PISA

Germania(AGS)	2	3	4 (1)	6 (1)
Lettonia	5	8	10 (1)	15 (1)
Singapore			5	7,5
Sud Corea	1	1,5	2	3
Olanda		8		15
USA - NIOSH			5 (1)	7 (1)
		N	lote	
Australia		(1) Valore	limite picco	
Canada - Ontario		(1) Valore	limite picco	
Germania(AGS)		(1) valore med	dio su 15 minuti	
Lettonia		(1) valore med	dio su 15 minuti	
USA - NIOSH		(1) Valore	limite picco	

NIOSH concentrazione immediatamente pericolosa per la vita (**IDLH**): 50 ppm Valori limite biologici: non disponibili.

DNEL - Lavoratori

Esposizione acuta effetti sistemici dermico e inalazione- Non rilevante. Sulla base delle proprietà e l'uso della sostanza.

Esposizione a lungo termine effetti sistemici dermico e inalazione: Non rilevante. Sulla base delle proprietà e l'uso della sostanza.

Esposizione acuta e a lungo termine effetti locali: dermico – l'acido cloridrico concentrato è corrosivo per la pelle. A concentrazioni più basse di quelle che provocano corrosione, l'acido cloridrico non ha alcun effetto sulla tossicità sistemica. Ulteriori test su questo composto non sono necessarie.

Esposizione acuta effetti locali: inalazione - 15 mg/m3.

Esposizione a lungo termine effetti locali: inalazione – 8 mg/m3.

DNEL - Popolazione

Esposizione acuta effetti sistemici dermico orale e inalazione – Non rilevante. Sulla base delle proprietà e l'uso della sostanza.

Esposizione acuta e a lungo termine effetti locali dermico - l'acido cloridrico concentrato è corrosivo per la pelle. A concentrazioni più basse di quelle che provocano corrosione, l'acido cloridrico non ha alcun effetto sulla tossicità sistemica. Ulteriori test su questo composto non sono necessarie.

Esposizione acuta effetti locali inalazione: Non rilevante. Sulla base delle proprietà e l'uso della sostanza.

Esposizione a lungo termine effetti sistemici dermico inalazione e orale: Non rilevante. Sulla base delle proprietà e l'uso della sostanza.

Esposizione a lungo termine effetti locali inalazione: Non rilevante. Sulla base delle proprietà e l'uso della sostanza.

PNEC - Ambiente PNEC: Acqua

Acqua dolce: 36 μg/L Acqua di mare: 36 μg/L Rilasci intermittenti: 45 μg/L

PNEC: Suolo e sedimenti

Non è prevista alcuna esposizione del suolo. La sostanza dissocia quando entra nel comparto acquatico e quindi non raggiunge il suolo, l'effetto è solo un effetto del pH.

Impianti di trattamento delle acque reflue (STP)

PNEC STP: 36 µg/L

Orale (catena alimentare)

Nessun potenziale di bioaccumulazione.

Via S. Cannizzaro, 9 - Zona Industriale - TeI. (050) 982.628 - Fax (050) 982.266 56014 OSPEDALETTO - PISA

8.2 Controlli dell'esposizione

8.2.1 Controlli tecnici idonei

Usare solo con ventilazione adeguata. Usare sistemi di ventilazione locali o altri controlli ingegneristici per mantenere l'esposizione degli operatori a inquinanti nell'aria al di sotto di qualsiasi limite consigliato o prescritto dalla legge. I controlli ingegneristici devono anche mantenere gas, vapore o concentrazioni di polvere sotto qualsiasi limite inferiore di esplosione.

8.2.2 Misure di protezione individuale

- · **Protezione respiratoria:** in caso di esposizione a vapori di acido cloridrico utilizzare respiratore con filtro per vapori inorganici e di classe adeguata alle concentrazioni ed ai tempi di intervento, quando necessario un autorespiratore autonomo.
- **Protezione delle mani**: Materiali idonei anche con il contatto prolungato e diretto (Raccomandazioni: indice di protezione 6, corrispondente a> 480 minuti di tempo di permeazione secondo EN 374): ad esempio gomma nitrile (0,4 mm), clorocaucciù (0,5 mm), PVC (0,7 mm) ed altro

Nota integrativa: Le specifiche si basano su prove, dati di letteratura ed informazioni di case produttrici di guanti o sono derivate da sostanze simili per analogia. A causa di molte condizioni (ad esempio temperatura) si deve considerare che un utilizzo pratico di un guanto chimicoprotettivo in pratica può essere molto più breve rispetto al tempo di permeazione individuato tramite test. Istruzioni del produttore per l'uso devono essere osservati a causa della grande diversità di tipi.

- · Protezione degli occhi: occhiali di protezione resistenti alla sostanza e/o visiera.
- **Protezione della pelle:** indossare i normali indumenti da lavoro. Quando le circostanze lo richiedono indossare la protezione completa per aggressioni chimiche e/o stivali di plastica. L'equipaggiamento personale per il corpo deve essere selezionato in base al compito svolto ed al rischio previsto e deve essere approvato da una persona specializzata prima di maneggiare questo prodotto.

Precauzioni igieniche generali:

Assicurarsi che i lavaocchi e le docce siano vicine alla stazione di lavoro. Non mangiare o fumare durante l'uso del prodotto. Lavarsi le mani prima di mangiare o fumare. Cambiare immediatamente gli indumenti contaminati non resistenti all'acido cloridrico.

8.2.3. Controllo dell'esposizione ambientale

L'emissione da apparecchiature di ventilazione o da processi lavorativi dovrebbe essere controllata per assicurarsi che siano in conformità con i requisiti della legislazione sulla protezione ambientale. In alcuni casi saranno necessari o il lavaggio dei fumi o filtri o modifiche tecniche alle apparecchiature di processo per ridurre l'emissione a livelli accettabili. Per gli usi specifici si veda gli scenari di esposizione nell'allegato alla scheda di sicurezza

9. Proprietà fisiche e chimiche (riferite alla concentrazione del 33%)

Stato Fisico Colore Odore

Punto di ebollizione

Punto di infiammabilità
Autoaccensione
Pericolo di esplosione
Pressione di vapore a 25°C
Peso specifico
Densità di vapore a 20°C
Solubilità in acqua
Solubilità in solventi organici
pH a 20°c

Liquido Incolore / giallo paglierino Pungente, irritante

50,5 °C per HCl al 38%
104°C per HCl al 25%
108,6 °C (HCl 20,22% Azeotropico)
N.A.
Prodotto non autoinfiammabile
Prodotto non esplosivo
3 mmHg
1,12- 1,19 g/cm3
1,26 g/cm3
720 g/l
Solubili in alcooli
<1

Via S. Cannizzaro, 9 - Zona Industriale - TeI. (050) 982.628 - Fax (050) 982.266 56014 OSPEDALETTO - PISA

10. Stabilità e reattività

10.1 Reattività

Pericolo per reazioni esotermiche. Può essere corrosivo per i metalli.

10.2 Stabilità chimica

Stabile nelle condizioni di conservazione e manipolazione. Vedere sezione 7.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Forma idrogeno in reazione con i metalli. Reazione esotermica con basi.

10.4 Condizioni da evitare

Reazione con agenti ossidanti forti. Reagisce con sostanze alcaline (basi).

10.5 Materiali incompatibili

Il prodotto reagisce con i metalli con sviluppo di idrogeno altamente infiammabile. L'acido reagisce violentemente con alcali con sviluppo di calore.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Acido cloridrico / cloro / Idrogeno. Riscaldando si ha produzione di gas / aerosol di acido cloridrico corrosivo e tossico. Dal contatto con l'acciaio o alluminio e altri metalli si può originare idrogeno altamente infiammabile. Dal contatto col fuoco è possibile lo sviluppo di gas di cloro tossici. Dal contatto con forti ossidanti (agenti sbiancanti, H2O2, HNO3, ecc), si ha la produzione di cloro gas tossico.

11. Informazioni tossicologiche

Effetti pericolosi per la salute derivanti dall'esposizione alla sostanza: vedi sezioni 2 e 4.

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta per via orale, cutanea e inalatoria:

La tossicità acuta dell'acido cloridrico è per inalazione. Dopo l'esposizione acuta per inalazione a concentrazioni inferiori al limite di classificazione per inalazione acuta effetti avversi sono stati osservati in casi umani e studi sperimentali umani. Segni di tossicità nei ratti durante l'esposizione al gas HCl o aerosol sono essenzialmente identici. HCl è gravemente irritante per gli occhi, le mucose e le aree esposte della pelle. I valori calcolati di LC50 sono stati i seguenti:

(Test su ratto - maschio)

HCl gas (5 min esposizione): 40989 ppm HCl gas (30 min esposizione): 4701 ppm

HCl aerosol (5 min esposizione): 45.6 mg/L (39.5-52.8) equivalente a 31008 ppm HCl aerosol (30 min esposizione): 8.3 mg/L (7.2-9.7) equivalente a 5666 ppm

Corrosione/irritazione cutanea/lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi:

Corrosione / irritazione cutanea: corrosivo

Irritazione degli occhi: corrosivo

Irritazione delle vie respiratorie: fortemente irritante

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea: non sensibilizzante.

Mutagenicità delle cellule germinali: Secondo il documento tecnico di orientamento a sostegno della direttiva 98/8/CE, test di genotossicità in vivo sono necessari in caso di risultato positivo in test di genotossicità in vitro. L'acido cloridrico non è genotossico in test in vitro utilizzando cellule batteriche o eucariotiche semplice, mentre i suoi effetti sul pH del mezzo precludono la possibilità di test in altri sistemi in vitro non batterica. L'acido cloridrico dissocia rapidamente quasi completamente a contatto con l'acqua, liberando lo ione cloruro e lo ione idrogeno.

Via S. Cannizzaro, 9 - Zona Industriale – TeI. (050) 982.628 – Fax (050) 982.266 56014 OSPEDALETTO - PISA

Entrambi gli ioni sono normalmente presenti nel corpo, i mammiferi secernono costantemente succhi gastrici, contenente concentrazioni di ioni idrogeno equivalenti a 0,17 N HCl, nello stomaco. Ulteriori test su questo composto non sono quindi necessari. Per quanto riguarda i possibili metaboliti: secondo il documento tecnico di orientamento a sostegno della direttiva 98/8/CE, se i test in vitro sono negativi, ulteriori test sono necessari solo se i metaboliti di interesse si formano nei mammiferi. L'acido cloridrico dissocia rapidamente quasi completamente a contatto con l'acqua, sia lo ione cloruro che gli ioni idrogeno sono normalmente presenti nel corpo, in modo che nessun metabolica di preoccupazione è formato nei mammiferi. Ulteriori test su questo composto non sono quindi necessari.

Cancerogenicità: L'acido cloridrico non evoca una risposta cancerogena negli animali sottoposti a test.

Tossicità per la riproduzione: L'acido cloridrico è irritante o corrosivo, a seconda della concentrazione, e la sua tossicità è legata ad effetti sul sito di contatto. A contatto con l'acqua si dissocia completamente per dare eventualmente idronio e ioni cloruro, entrambi costituenti normali del corpo di tutte le specie di mammiferi, e nessuna tossicità sistemica è prevista. Sulla base del carattere locale degli effetti tossici di acido cloridrico e per motivi di benessere degli animali, uno studio di tossicità a due generazioni non si ritiene necessario.

Sintesi della valutazione delle proprietà CMR: la sostanza non è classificata CMR.

Tossicità specifica per organi bersaglio (Stot) – esposizione singola: STOT Exp singola. 3

(Indicazione di pericolo: H335: Può irritare le vie respiratorie.)

Organi coinvolti: polmoni, le vie respiratorie Via di esposizione: inalazione (C> = 10% w / w)

Tossicità specifica per organi bersaglio (Stot) – esposizione ripetuta: non classificato. Pericolo in caso di aspirazione: non disponibile.

12. Informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

Tossicità a breve termine per i pesci LC50 per pesci d'acqua dolce: 20,5 mg / L Tossicità a breve termine per gli invertebrati LC50 per invertebrati di acqua dolce: 0,45 mg / L Alghe e le piante acquatiche

LC50 per le alghe d'acqua dolce: 0,73 mg / L

Tossicità a lungo termine per i pesci e gli invertebrati acquatici

Per l'acido cloridrico non è rilevante determinare la tossicità in termini di mg / L a causa della capacità tampone variabile dei sistemi di test e dei differenti ecosistemi acquatici. In ambiente acquatico gli effetti dell'acido cloridrico sono chiaramente correlati agli effetti del pH, in quanto si dissocia completamente in ioni H3O + e ioni Cl-, quest'ultimo non è una sostanza nociva. La sostanza in sé non raggiunge il sedimento / ambiente terrestre.

Attività microbiologica nei sistemi di trattamento delle acque reflue

Tossicità per i microrganismi acquatici

LC50 per i microrganismi acquatici: 0,23 mg / L

12.2 Persistenza e degradabilità

L'acido cloridrico dissocia in acqua in ioni H3O+ e ioni cloruro, influenzando il pH. Per questa sua intrinseca proprietà è impossibile condurre studi. Non sono stati condotti studi sulla biodegradazione essendo la sostanza inorganica.

12.3 Potenziale di bioaccumulo

In ambiente acquatico gli effetti dell'acido cloridrico sono chiaramente correlati agli effetti del pH, in quanto si dissocia completamente in ioni H3O + e ioni Cl-, questi ultimi non sono nocivi. La sostanza non può essere

Via S. Cannizzaro, 9 - Zona Industriale - TeI. (050) 982.628 - Fax (050) 982.266 56014 OSPEDALETTO - PISA

misurata con precisione nel corpo in quanto gli ioni cloruro sono già molto abbondanti, e l'escrezione attraverso le urine / feci è alta. Quindi ulteriori studi sono considerati scientificamente ingiustificati.

12.4 Mobilità nel suolo

Studi non giustificati.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

L'acido cloridrico non soddisfa i criteri per la persistenza, il bioaccumulo e la tossicità. Pertanto, non è considerato un PBT o una sostanza vPvB.

12.6 Altri effetti avversi

Dati non disponibile.

13. Considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Prodotto

Smaltimento del materiale come rifiuto pericoloso secondo le normative locali.

Contenitori contaminati

Smaltire gli imballaggi / contenitori contaminati come rifiuti pericolosi secondo le normative locali.

Disposizioni relative ai rifiuti:

Codice per i rifiuti (CER): 06 01 02 (acido cloridrico) - Rifiuto pericoloso

Imballaggio / contenitore: Codice di rifiuto imballaggio: 15 01 10 (imballaggi contenenti residui di o

contaminati da sostanze pericolose)

Contenitori contaminati: Il riciclo è consigliabile in luogo dello smaltimento o incenerimento. Pulire il

recipiente con acqua. In conformità con le normative locali e nazionali.

Via S. Cannizzaro, 9 - Zona Industriale - Tel. (050) 982.628 - Fax (050) 982.266 56014 OSPEDALETTO - PISA

14. Informazioni sul trasporto

Trasporto stradale o ferroviario:



Classe ADR/RID-GGVS/E::

Nr. Kemler:

Packing Group:

Nome tecnico:

Quantità esenti (EQ) Quantità limitate (LQ) Categoria di trasporto

Codice di restrizione in galleria

8 (C1) Materie corrosive

80 1789

Ш

1789 ACIDO CLORIDRICO, soluzione

E2 LQ22 2

Ε

Trasporto marittimo:



Classe IMDG:

Numero ONU:

Label:

Packing Group:

EMS:

Nome tecnico::

Marine pollution:

1789

8

Ш

F-A, S-B

No

HIDROCHLORIC ACID, solution

Trasporto aereo:



Classe ICAO/ATA:

Numero ONU/ID:

Label:

Packing Group: Nome tecnico::

8

1789

8 Ш

HIDROCHLORIC ACID, solution

Via S. Cannizzaro, 9 - Zona Industriale - TeI. (050) 982.628 - Fax (050) 982.266 56014 OSPEDALETTO - PISA

15. Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

- L'acido cloridrico è un additivo alimentare, indicato come E507 di cui all'allegato 1 della direttiva 95/2/EU
- L'acido cloridrico è stato inserito come principio attivo nei biocidi nell'allegato I della direttiva 98/8/CE con la Direttiva 2012/16/UE del 10/5/12 (recepita in Italia con DM 26.10.12);
- Regolamento CEE/UE n° 1272/2008 CLP" e s.m.i.;
- Regolamento CEE/UE n° 1907/2006 REACH e s.m.i.";
- Regolamento 689/2008 e s.m.i. "Esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose": non applicabile;
- Regolamento CEE/UE n° 842 del 17/05/2006 e s.m.i. "su taluni gas fluorurati ad effetto serra": non applicabile;
- Regolamento CEE/UE n° 850 del 29/04/2004 "Relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE": non applicabile;
- Regolamento CEE/UE n° 850 del 29/04/2004 "Relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE": non applicabile;
- Regolamento CE n. 648/2004 "relativo ai detergenti": non applicabile;
- Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 169 "Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari":
- Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (D.Lgs. Governo 334/1999): applicabile alla sostnza allo stato gassoso.
- D.Lgs.81/08 e s.m.i. Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Decreto Legislativo 16/09/2009 n. 1005 e s.m.i. "sulle sostanze che riducono lo strato di ozono": non applicabile;
- D.Lgs. Governo n° 152 del 03/04/2006 e s.m.i.: non applicabile per ciò che concerne i COV.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

È' stata effettuata a norma dell'art. 14 "Relazione sulla sicurezza chimica e obbligo di applicare e raccomandare misure di riduzione dei rischi" del Regolamento (CE) n. 1907/2006, "REACH", una valutazione della sicurezza chimica ed è stata compilata una relazione sulla sicurezza chimica in quanto sostanza soggetta a registrazione (quantitativi superiori a 10 tonnellate all'anno). La relazione sulla sicurezza chimica documenta la valutazione della sicurezza chimica effettuata a norma dei paragrafi da 2 a 7 dell'art. 14 e dell'allegato I del Regolamento (CE) n. 1907/2006, "REACH".

16. Altre informazioni.

Modifiche apportate rispetto alla Revisione n° 03 del 30 maggio 2011

Aggiornamento completo delle sezioni della scheda secondo gli ultimi aggiornamenti ed integrazioni dei Regolamenti (CE) n.: 1907/2006 (REACh), 1272/2008 (CLP), 453/2010 (modifica al Regolamento REACh) e degli scenari di esposizione.

Abbreviazioni e acronimi

PBT Persistente Bioaccumulabile Tossico

vPvB molto (very) Persistente molto (very) Bioaccumulabile

CLP Classificazione, Etichettatura e Imballaggio (Regolamento (CE) N. 1272/2008)

DSD Direttiva Sostanze Pericolose (Direttiva 67/548/CEE)

REACh Registration Evaluation and Authorisation of Chemicals (Regolamento (CE) N. 1907/2006)

TLV "Threshold Limit Value", valore limite di soglia.

TLV-TWA "Time Weighed Average", valore massimo consentito per un'esposizione prolungata – 8 ore al giorno e/o 40 ore a settimana.

TLV-STEL "Short-Term Exposure Limit", il valore massimo consentito per esposizioni brevi – non oltre 15 minuti - ed occasionali - non oltre quattro esposizioni nelle 24 ore.

DL50 "Lethal Dose 50", dose letale per il 50% della popolazione campione di cavie sottoposte.

Revisione n. 2 Data revisione 03/12/13 Stampata il 03/12/13

IMPORT - EXPORT - PRODOTTICHIMICI INDUSTRIALI E FARMACEUTICI

Via S. Cannizzaro, 9 - Zona Industriale - TeI. (050) 982.628 - Fax (050) 982.266 56014 OSPEDALETTO - PISA

LC50 (24h) "Lethal Concentration 50", concentrazione letale per il 50% della popolazione campione di cavie sottoposte.

DNEL, derived no-effect level, Livello derivato senza effetto

PNEC, predicted no effect concentration, Prevedibili concentrazioni prive di effetti

MAK massima concentrazione ammissibile nel posto di lavoro riferita a 8 ore lavorative

Ceiling Valore limite di picco, concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento dell'esposizione lavorativa

VLCT Valore Limite di Esposizione nel posto di lavoro a breve termine

VLA-EC valore limite d'esposizione ambientale nel posto di lavoro a breve termine

NDS valore limite di esposizione nel posto di lavoro riferito a 8 ore lavorative

NDSCh valore limite di esposizione nel posto di lavoro a breve termine

Testi integrali delle frasi di rischio R:

R34 Provoca ustioni

R37 Irritante per le vie respiratorie

Testi integrali delle frasi di rischio H:

H314: provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari

H335: Può irritare le vie respiratorie

H290: può essere corrosivo per i metalli

Indicazioni sull'addestramento

È opportuno provvedere adeguatamente alla formazione ed all'addestramento del personale che utilizza la sostanza al fine di garantire la protezione della salute umana e dell'ambiente.

Bibliografia

- 1) Regolamento (CE) n. 453/2010 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
- **2)** Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche REACH)
- 3) Regolamento (CE) N°1272/2008, CLP e successive modifiche
- 4) Lista valori limite di esposizione comunitari
- 5) Normative per il trasporto di merce pericolosa

I dati e le informazioni contenuti nella presente scheda sono basati sulle conoscenze dirette e/o desunte dalla letteratura specifica disponibile alla data di compilazione. Il loro carattere è però informativo e non costituiscono garanzia.

L'uso del prodotto avviene sotto il controllo dell'utente ed è perciò sua responsabilità adeguarsi alle condizioni di corretto esercizio indicate nella scheda. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

Lista degli scenari di esposizione	Pagina
ES1: Fabbricazione, riciclo e distribuzione di acido cloridrico	2
ES2: Uso industriale di acido cloridrico come intermedio	6
ES3: Formulazione e (re) imballaggio di acido cloridrico e le sue formulazioni per l'industria e per i professionisti	9
ES4: Uso industriale di acido cloridrico e formulazioni	13
ES5: Uso Professionale di acido cloridrico e formulazioni	17
ES6: Uso di acido cloridrico e formulazioni da parte di consumatori	21

Scenario di Esposizione 1: Fabbricazione, riciclo e distribuzione di acido cloridrico

Lavoratore - ES 1 - Acido cloridrico Sezione 1	Titolo Scenario d'esposizione
Titolo	ES1 - Fabbricazione di acido cloridrico; CAS: 7647-01-0
Descrittore d'uso	Settore di utilizzo: Industriale (SU3, SU8, SU9)
	Categorie di Processo:
	PROC1: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile
	(PROC1 è anche applicabile alla fabbricazione di HCl gas per la produzione di
	acido cloridrico per assorbimento in acqua sotto SCC)
	PROC2: Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione
	controllata
	PROC3: Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione)
	PROC4: Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni
	di esposizione PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento /
	svuotamento) da / a recipienti / grandi contenitori, in strutture non dedicate
	PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento /
	svuotamento) da / a recipienti / grandi contenitori, in strutture dedicate
	PROC9: Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea
	di riempimento dedicata, compresa la pesatura)
	PROC15: Uso come reagente di laboratorio
	Categorie di rilascio nell'ambiente:
	ERC1: Produzione di sostanze
	ERC2: Formulazione di preparati (miscele)
Processi, compiti, attività coperte	Fabbricazione di sostanza.
ES Criteri di esposizione	SCOEL:
	$-8 \text{ mg} / \text{m}^3 - 8 \text{ ore.}$
	- 15 mg / m ³ - 15 min. TWA
Sezione 2	Condizioni operative e misure di gestione del rischio
Sezione 2.1	Controllo dell'esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto	
Stato fisico del prodotto	Liquido, pressione di vapore 0,5-10 kPa [OC4].
Concentrazione della sostanza nel	Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 40% (se non altrimenti
prodotto	indicato) [G13].
Quantità utilizzate	Varia tra millilitri (campionamento) e metri cubi (i trasferimenti di materiale) [OC13]
Frequenza e durata dell'uso	Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti indicato) [[G2].
Altre condizioni operative che interessano	Presuppone l'uso a non> 20 ° C sopra la temperatura ambiente [G15]
l'esposizione dei lavoratori	Va notato che la temperatura di processo può essere maggiore, ma la temperatura è
	scesa a sostanza ambiente nei punti di contatto dei lavoratori.
	Presuppone uno standard di base di igiene nell'ambiente lavorativo [G1].
	Assicurarsi che gli operatori siano addestrati per ridurre al minimo l'esposizione
Scenari che contribuiscono	[EI119] Misure di gestione del rischio
A causa delle proprietà corrosive della sos della pelle	stanza, indossare sempre indumenti protettivi adatti, gli protezione degli occhi e

-	
PROC2: Esposizioni generali [CS1]. Processo di campionamento [CS2] Processo continuo [CS54]. PROC3: Esposizioni generali [CS1]. Rigenerazione di articoli rifiutati [CS19]. Pulizia [CS47]. Uso in processi a lotti contenuti [CS37]. Con raccolta di campioni [CS56].	Maneggiare la sostanza in un sistema chiuso [E47]. Assicurarsi che i trasferimenti di materiale siano in fase di contenimento o vi sia estrazione di ventilazione (90% di efficienza) [E66]. Pulire le linee di trasferimento prima del disaccoppiamento [E39] Maneggiare la sostanza in un sistema chiuso [E47]. Drenare verso il basso e lavare prima di fare manutenzione o rodaggio di apparecchiature [E55]. Assicurarsi che i trasferimenti di materiale siano in fase di contenimento o vi sia estrazione di ventilazione (90% di efficienza) [E66]. Pulire le linee di trasferimento prima del disaccoppiamento [E39] Indossare guanti testati secondo EN374 [PPE15].
PROC4: Trasferimenti di lotti/fusti [CS8] Trasferimento prodotti CS14]. Esposizioni generali (sistemi aperti) [CS16]. Pulizia [CS47]. Rigenerazione di articoli rifiutati [CS19]. Con la raccolta di campioni [CS56].	Utilizzare sistemi di movimentazione alla rinfusa o semi-bulk [E43]. O Utilizzare pompe per fusti [E53]. Drenare verso il basso e lavare prima di fare manutenzione o rodaggio di apparecchiature [E55]. Prevedere ventilazione ad estrazione nei punti in cui si verificano emissioni (90% di efficienza) [E54].
PROC8a: Trasferimento prodotti [CS14]. Processo di campionamento [CS2]. Trasferimenti di lotti/fusti [CS8] Esposizioni generali (sistemi aperti) [CS16]. Attrezzature Pulizia e manutenzione [CS39] Trasporto [CS58]. Interno [CS59].	Maneggiare la sostanza all'interno di un sistema prevalentemente chiuso provvisto di sistemi di estrazione (90% di efficienza) [E49]. O Prevedere ventilazione ad estrazione nei punti in cui si verificano emissioni (90% di efficienza) [E54]
PROC8b: Trasferimento di prodotti sfusi [CS14]. Processo di campionamento [CS2]. Apparecchiature pulizia e manutenzione delle [CS39]. Trasporto [CS58]. Interno [CS59]. Trasferimenti di lotti/fusti [CS8] Esposizioni generali (sistemi aperti) [CS16].	Maneggiare la sostanza all'interno di un sistema prevalentemente chiuso provvisto di sistemi di estrazione (90% di efficienza) [E49]. O Prevedere ventilazione ad estrazione nei punti in cui si verificano emissioni (90% di efficienza) [E54]
PROC9: riempimento di piccole confezioni e di fusti [CS6]. Trasferimenti di lotti/fusti [CS8] Attrezzature Pulizia e manutenzione [CS39]	Maneggiare la sostanza all'interno di un sistema prevalentemente chiuso provvisto di sistemi di estrazione (90% di efficienza) [E49]. Riempire i contenitori / taniche presso i punti di riempimento dedicati forniti con sistemi di estrazione dell'aria (90% di efficienza) [E51]

PROC15: Attività di laboratorio [CS36].	Maneggiare sotto cappa o in sistemi di estrazione (80% di efficienza) [E83]. O Effettuare in cabina ventilata o con aspirazione (80% di efficienza) [E57] Evitare di svolgere attività per più di 4 ore [OC12]
Oppure:	
Oppule.	Evitare di svolgere attività per più di 1 ora [OC11]
PROC15: Attività di laboratorio [CS36]	
Sezione 2.2	Controllo dell'esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto	Liquido, pressione di vapore 0,5-10 kPa [OC4].
Quantità utilizzate	NR .
Frequenza e durata dell'uso	360 giorni all'anno
Altre condizioni operative d'uso che interessano l'esposizione ambientale	Tutte le acque reflue contaminate devono essere trasformate in un impianto di acque reflue industriali o municipale di trattamento che comprende trattamenti primari e secondari [W1]
Condizioni e misure tecniche sul posto	il sito dovrebbe avere un piano per garantire garanzie adeguate in caso di fuoriuscita
per ridurre o limitare scarichi, emissioni	per minimizzare l'impatto delle emissioni episodiche [W2]
nell'aria e rilasci nel suolo	Prevenire le perdite e prevenire l'inquinamento di suolo / acqua causato dalle perdite [S4]
Misure organizzative per evitare / limitare	il sito dovrebbe avere un piano per garantire garanzie adeguate in caso di fuoriuscita
il rilascio dal sito	per minimizzare l'impatto delle emissioni episodiche [W2]
Condizioni e misure relative all'impianto	Tutte le acque reflue contaminate devono essere trasformati in un impianto di acque
municipale di trattamento delle acque	reflue industriali o municipale di trattamento che comprende trattamenti primari e
reflue Condizioni e misure relative al	secondari [W1] Tutte le acque reflue contaminate devono essere trasformati in un impianto di acque
trattamento esterno dei rifiuti destinati allo	reflue industriali o municipale di trattamento che comprende trattamenti primari e
smaltimento	secondari [W1]
Condizioni e misure relative al recupero	NR STATE OF THE ST
esterno dei rifiuti	
Altre misure di controllo ambientale	NR
aggiuntivo sopra	
Sezione 3	Stima dell'esposizione
2.1 0-1-4	

3,1. Salute

PROC1: L'uso sicuro per le esposizioni> 4 ore è sicuro, anche senza l'utilizzo di LEV o protezione delle vie respiratorie personale. **PROC3, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC 9**: esposizione sicura per tempi > 4 hr, a condizione che LEV (90% di efficienza) sia usato.

PROC15: esposizioni di 15 min-1 ora sono sicure, anche senza l'utilizzo di LEV, per le esposizioni> 1 ora LEV (80% di efficienza) deve essere utilizzato.

3,2. Ambiente

La sostanza dissocia al contatto con l'acqua, l'unico effetto è sul pH, quindi dopo il passaggio attraverso l'esposizione STP è considerata trascurabile e senza rischi.

Sezione 4	Orientamento per verificare la conformità con lo scenario di esposizione
4,1. Salute	

L'esposizione dei lavoratori è stato valutato utilizzando ECETOC TRA V2.0.

4.1.1 Salute - Usi sconsigliati

- Qualsiasi uso che coinvolgono la formazione di aerosol o il rilascio di vapore superiore a 10 ppm a cui i lavoratori sono esposti senza protezione delle vie respiratorie
- Qualsiasi uso che comporta rischio di schizzi per gli occhi / la pelle a cui i lavoratori sono esposti, senza protezione degli occhi / della pelle

4,2. Ambiente	
4.2.1 Ambiente - Usi sconsigliati	
Qualsiasi uso che coinvolge rilasci diretti in mantenere il pH al livello naturale.	aria / acqua di superficie che non possono essere tamponati dai sistemi naturali per
Sezione 5	Ulteriori suggerimenti di buone pratiche al di là della valutazione della sicurezza chimica REACH
	e non sono state prese in considerazione nella stima dell'esposizione relativa allo on sono soggetti all'obbligo di cui all'articolo 37 (4) del regolamento REACH.
Controllo dell'esposizione dei lavoratori	
Processo di campionamento [CS2].	Indossare guanti testati secondo EN374 [PPE15]
Attrezzature di pulizia e manutenzione [CS39]	Drenare e spurgare il sistema prima di fare manutenzione ad apparecchiature [E55].
Controllo dell'esposizione ambientale	
Attrezzature di pulizia e manutenzione [CS39]	Mantenere dreni bassi in stoccaggi sigillati in attesa di smaltimento o successivo riciclo [ENVT4].

Stima dell'esposizione

L'esposizione dei lavoratori

L'esposizione dei lavoratori per questo scenario è stato valutato utilizzando ECETOC TRA V2.0.

Al punto 3.1 della scenario di cui sopra, sono forniti gli impieghi sicuri, e le relative condizioni.

Esposizione dei consumatori Non pertinente

L'esposizione indiretta degli esseri umani attraverso l'ambiente

Non pertinente.

Scenario d'Esposizione 2: Uso industriale di acido cloridrico come intermedio

Sezione 1	Titolo Scenario d'esposizione
Titolo	ES2 - Uso industriale di acido cloridrico come intermedio; CAS: 7647-01-0
Descrittore d'uso	Settore di utilizzo: Industriale (SU3, SU4, SU8, SU9, SU11, SU12, SU13, SU19)
	Categorie di Processo: PROC1: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile (PROC1 è applicabile anche per l'utilizzo del gas HCl come intermedio sotto PROC2: Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata PROC3: Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) PROC4: Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione PROC9: Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la pesatura) Categorie di rilascio nell'ambiente: ERC6a: Uso industriale, come risultato la produzione di un'altra sostanza (uso di sostanze intermedie)
Processi, compiti, attività coperte	Uso come intermedi per l'industria; -Campionamento - Trasferimento di materiale
ES Criteri di esposizione	SCOEL: - 8 mg / m³ - 8 ore 15 mg / m³ - 15 min.
Sezione 2	Condizioni operative e misure di gestione del rischio
Sezione 2.1	Controllo dell'esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto	
Stato fisico del prodotto	Liquido, pressione di vapore 0,5-10 kPa [OC4].
Concentrazione della sostanza nel prodotto	Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 40% (se non altrimenti indicato) [G13].
Quantità utilizzate	Varia tra millilitri (campionamento) e metri cubi (i trasferimenti di materiale) [OC13]
Frequenza e durata dell'uso	Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti indicato) [G2]
Altre condizioni operative che interessano l'es dei lavoratori	Presuppone l'uso a non> 20 ° C sopra la temperatura ambiente [G15] Va notato che la temperatura di processo può essere maggiore, ma la temperatura è scesa a sostanza ambiente nei punti di contatto dei lavoratori. Presuppone uno standard di base di igiene nell'ambiente lavorativo [G1]. Assicurarsi che gli operatori siano addestrati per ridurre al minimo l'esposizione [EI119]
Scenari che contribuiscono	Misure di gestione del rischio
A causa delle proprietà corrosive della sosta pelle	nnza, indossare sempre indumenti protettivi adatti, gli occhi e la protezione della
PROC1: Esposizioni generali (sistemi chiusi Processo continuo CS54.	i) CS15. Maneggiare la sostanza in un sistema chiuso [E47]. Pulire le linee di trasferimento prima del disaccoppiamento [E39]

PROC2: Esposizioni generali [CS1]. Processo di campionamento [CS2] Processo continuo [CS54]. PROC3: Esposizioni generali [CS1]. Rigenerazione di articoli rifiutati [CS19]. Pulizia [CS47]. Uso in processi a lotti contenuti [CS37]. Con raccolta di campioni [CS56].	Maneggiare la sostanza in un sistema chiuso [E47]. Assicurarsi che i trasferimenti di materiale siano in fase di contenimento o vi sia estrazione di ventilazione (90% di efficienza) [E66]. Pulire le linee di trasferimento prima del disaccoppiamento [E39] Maneggiare la sostanza in un sistema chiuso [E47]. Drenare verso il basso e lavare prima di fare manutenzione o rodaggio di apparecchiature [E55]. Assicurarsi che i trasferimenti di materiale siano in fase di contenimento o vi sia estrazione di ventilazione (90% di efficienza) [E66]. Pulire le linee di trasferimento prima del disaccoppiamento [E39] Indossare guanti testati secondo EN374 [PPE15].
PROC4: Trasferimenti di lotti/fusti [CS8] Trasferimento prodotti CS14]. Esposizioni generali (sistemi aperti) [CS16]. Pulizia [CS47]. Rigenerazione di articoli rifiutati [CS19]. Con la raccolta di campioni [CS56].	Utilizzare sistemi di movimentazione alla rinfusa o semi-bulk [E43]. O Utilizzare pompe per fusti [E53]. Drenare verso il basso e lavare prima di fare manutenzione o rodaggio di apparecchiature [E55]. Prevedere ventilazione ad estrazione nei punti in cui si verificano emissioni (90% di efficienza) [E54].
PROC9: riempimento di piccole confezioni e di fusti [CS6]. Trasferimenti di lotti/fusti [CS8] Attrezzature Pulizia e manutenzione [CS39]	Maneggiare la sostanza all'interno di un sistema prevalentemente chiuso provvisto di sistemi di estrazione (90% di efficienza) [E49]. Riempire i contenitori / taniche presso i punti di riempimento dedicati forniti con sistemi di estrazione dell'aria (90% di efficienza) [E51]
Sezione 2.2	Controllo dell'esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto	Liquido, pressione di vapore 0,5-10 kPa [OC4].
Quantità utilizzate	NR
	360 giorni all'anno
Frequenza e durata dell'uso	300 giorni an anno
Frequenza e durata dell'uso Altre condizioni operative d'uso che interessano l'esposizione ambientale	Tutte le acque reflue contaminate devono essere trasformate in un impianto di acque reflue industriali o municipale di trattamento che comprende trattamenti primari e secondari [W1]
Altre condizioni operative d'uso che interessano l'esposizione ambientale Condizioni e misure tecniche sul posto per ridurre o limitare scarichi, emissioni nell'aria e rilasci nel suolo	Tutte le acque reflue contaminate devono essere trasformate in un impianto di acque reflue industriali o municipale di trattamento che comprende trattamenti primari e secondari [W1] il sito dovrebbe avere un piano per garantire garanzie adeguate in caso di fuoriuscita per minimizzare l'impatto delle emissioni episodiche [W2] Prevenire le perdite e prevenire l'inquinamento di suolo / acqua causato dalle perdite [S4]
Altre condizioni operative d'uso che interessano l'esposizione ambientale Condizioni e misure tecniche sul posto per ridurre o limitare scarichi, emissioni nell'aria e rilasci nel suolo Organizzazione misure per prevenire / limitare il rilascio dal sito	Tutte le acque reflue contaminate devono essere trasformate in un impianto di acque reflue industriali o municipale di trattamento che comprende trattamenti primari e secondari [W1] il sito dovrebbe avere un piano per garantire garanzie adeguate in caso di fuoriuscita per minimizzare l'impatto delle emissioni episodiche [W2] Prevenire le perdite e prevenire l'inquinamento di suolo / acqua causato dalle perdite [S4] il sito dovrebbe avere un piano per garantire garanzie adeguate in caso di fuoriuscita per minimizzare l'impatto delle emissioni episodiche [W2]
Altre condizioni operative d'uso che interessano l'esposizione ambientale Condizioni e misure tecniche sul posto per ridurre o limitare scarichi, emissioni nell'aria e rilasci nel suolo Organizzazione misure per prevenire / limitare il rilascio	Tutte le acque reflue contaminate devono essere trasformate in un impianto di acque reflue industriali o municipale di trattamento che comprende trattamenti primari e secondari [W1] il sito dovrebbe avere un piano per garantire garanzie adeguate in caso di fuoriuscita per minimizzare l'impatto delle emissioni episodiche [W2] Prevenire le perdite e prevenire l'inquinamento di suolo / acqua causato dalle perdite [S4] il sito dovrebbe avere un piano per garantire garanzie adeguate in caso di fuoriuscita per minimizzare l'impatto delle emissioni episodiche [W2] Tutte le acque reflue contaminate devono essere trasformate in un impianto di acque reflue industriali o municipale di trattamento che comprende trattamenti primari e secondari [W1]
Altre condizioni operative d'uso che interessano l'esposizione ambientale Condizioni e misure tecniche sul posto per ridurre o limitare scarichi, emissioni nell'aria e rilasci nel suolo Organizzazione misure per prevenire / limitare il rilascio dal sito Condizioni e misure relative all'impianto municipale di	Tutte le acque reflue contaminate devono essere trasformate in un impianto di acque reflue industriali o municipale di trattamento che comprende trattamenti primari e secondari [W1] il sito dovrebbe avere un piano per garantire garanzie adeguate in caso di fuoriuscita per minimizzare l'impatto delle emissioni episodiche [W2] Prevenire le perdite e prevenire l'inquinamento di suolo / acqua causato dalle perdite [S4] il sito dovrebbe avere un piano per garantire garanzie adeguate in caso di fuoriuscita per minimizzare l'impatto delle emissioni episodiche [W2] Tutte le acque reflue contaminate devono essere trasformate in un impianto di acque reflue industriali o municipale di trattamento che
Altre condizioni operative d'uso che interessano l'esposizione ambientale Condizioni e misure tecniche sul posto per ridurre o limitare scarichi, emissioni nell'aria e rilasci nel suolo Organizzazione misure per prevenire / limitare il rilascio dal sito Condizioni e misure relative all'impianto municipale di trattamento delle acque reflue Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei	Tutte le acque reflue contaminate devono essere trasformate in un impianto di acque reflue industriali o municipale di trattamento che comprende trattamenti primari e secondari [W1] il sito dovrebbe avere un piano per garantire garanzie adeguate in caso di fuoriuscita per minimizzare l'impatto delle emissioni episodiche [W2] Prevenire le perdite e prevenire l'inquinamento di suolo / acqua causato dalle perdite [S4] il sito dovrebbe avere un piano per garantire garanzie adeguate in caso di fuoriuscita per minimizzare l'impatto delle emissioni episodiche [W2] Tutte le acque reflue contaminate devono essere trasformate in un impianto di acque reflue industriali o municipale di trattamento che comprende trattamenti primari e secondari [W1] Tutte le acque reflue contaminate devono essere trasformate in un impianto di acque reflue industriali o municipale di trattamento che

Sezione 3	Stima dell'esposizione
3,1. Salute	
PROC 15: utilizzo sicuro per le attività di 15 minuti - 1 essere utilizzato.	za l'utilizzo di LEV o respiratore. r le attività> 4 ore, a condizione che LEV (90% di efficienza) sia usato. ora, anche senza LEV; Per le attività> 1 ora, LEV (80% di efficienza) deve
3,2. Ambiente	
La sostanza dissocia al contatto con l'acqua, l'unico effe considerata trascurabile e senza rischi.	etto è sul pH, quindi dopo il passaggio attraverso l'esposizione STP è
Sezione 4	Orientamento per verificare la conformità con lo scenario di esposizione
4,1. Salute	
L'esposizione dei lavoratori è stato valutato utilizzando E	ECETOC TRA V2.0.
4.1.1 Salute - Usi sconsigliati	
protezione delle vie respiratorie	o il rilascio di vapore superiore a 10 ppm a cui i lavoratori sono esposti senza cchi / la pelle a cui i lavoratori sono esposti, senza protezione degli occhi /
4,2. Ambiente	
4.2.1 Ambiente - Usi sconsigliati	
Qualsiasi uso che coinvolge rilasci diretti in aria / acqua mantenere il pH al livello naturale.	di superficie che non possono essere tamponati dai sistemi naturali per
Sezione 5	Ulteriori suggerimenti di buone pratiche al di là della valutazione della sicurezza chimica REACH
Nota: Le misure riportate in questa sezione non sono s scenario di esposizione di cui sopra.	state prese in considerazione nella stima dell'esposizione relativa allo
Controllo dell'esposizione dei lavoratori	
Processo di campionamento [CS2]	Indossare guanti testati secondo EN374 [PPE15]
Attrezzature per la pulizia e la manutenzione [CS39]	Drenare e spurgare il sistema prima di fare manutenzione ad apparecchiature [E55].

Stima dell'esposizione

L'esposizione dei lavoratori

L'esposizione dei lavoratori per questo scenario è stato valutato utilizzando ECETOC TRA V2.0.

L'esposizione dei consumatori

Non pertinente

$L'esposizione\ indiretta\ degli\ esseri\ umani\ attraverso\ l'ambiente$

Non pertinente.

Eliminare immediatamente le fuoriuscite [C & H13].

Scenario di esposizione 3: Formulazione e (re) imballaggio di acido cloridrico e le sue formulazioni per l'industria e per i professionisti

Lavoratore - ES3 - Acido cloridrico Sezione 1	Scenario d'esposizione Titolo
Titolo	Formulazione e (re) imballaggio di acido
	cloridrico e le sue formulazioni per l'Industria
	e per i professionisti, CAS: 7647-01-0
Descrittore d'uso	Settore di utilizzo: SU10
	Processo Categorie:
	PROC1: Uso in un processo chiuso, esposizione
	improbabile
	PROC2: Uso in un processo chiuso e continuo,
	con occasionale esposizione controllata
	PROC3: Uso in un processo a lotti chiuso (sintes
	o formulazione)
	PROC4: Uso in processi a lotti e di altro genere
	(sintesi), dove si verificano occasioni di
	esposizione
	PROC5: Miscelazione o mescola in processi in
	lotti per la formulazione di preparati (miscele) e
	articoli (contatto in fasi e / o significativo
	contatto)
	PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un
	preparato (riempimento / svuotamento) da / a
	recipienti / grandi contenitori, in strutture non
	dedicate
	PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un
	preparato (riempimento / svuotamento) da / a
	recipienti / grandi contenitori, in strutture
	dedicate
	PROC9: Trasferimento di una sostanza o di un
	preparato in piccoli contenitori (linea di
	riempimento dedicata, compresa la pesatura)
	Categorie di rilascio nell'ambiente:
Duggaggi gammiti attività agmanta	ERC2: Formulazione di preparati (miscele)
Processi, compiti, attività coperte	Formulazione, miscelazione, imballaggio e re-
	imballaggio della sostanza e delle sue miscele in
	batch o operazioni continue, compreso lo
	stoccaggio, i materiali, i trasferimenti di miscelazione, grandi e piccole dimensioni di
	imballaggio, la manutenzione e le attività di
	laboratorio associate.
ES Criteri di esposizione	SCOEL:
25 Citeri di esposizione	- 8 mg / m ³ - 8 ore.
	- 15 mg / m² - 3 orc. - 15 mg / m³ - 15 min.
Sezione 2	Condizioni operative e misure di gestione del
	rischio
Sezione 2.1	Controllo dell'esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto	
Stato fisico del prodotto	Liquido, pressione di vapore 0,5-10 kPa [OC4]
	per HCl al 40%
	Per le attività di cui PROC5
	Liquido, pressione parziale di vapore (cfr.
	ELECNRTL in Aspenplus (vs 2.004,1))

pag. 9 di 23

pag. 10 di 23

	Lange
	20 ° C 22.1 Pa
	30 ° C 51 Pa
	40 ° C 112 Pa
Concentrazione della sostanza nel prodotto	Copre una percentuale di sostanza nel prodotto
Quantità utilizzate	fino al 20% (se non altrimenti indicato) [G13].
	Varia tra millilitri (campionamento) e metri cubi (i trasferimenti di materiale) [OC13]
Frequenza e durata dell'uso	Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti indicato) [G2]
Altre condizioni operative che interessano l'esposizione dei	Alcune operazioni sono effettuate a temperature
lavoratori	elevate (> 20 ° C sopra la temperatura ambiente) [OC7].;
	Presuppone uno standard di base di igiene
	nell'ambiente lavorativo [G1].
	Assicurarsi che gli operatori siano addestrati per ridurre al minimo l'esposizione [EI119]
Le misure di gestione del rischio [GT7]	
A causa delle proprietà corrosive della sostanza, indossare sen protezione della pelle	npre indumenti protettivi adatti, gli occhi e la
PROC1: Esposizioni generali (sistemi chiusi) CS15. Processo	Maneggiare la sostanza in un sistema chiuso
continuo CS54.	[E47]. Pulire le linee di trasferimento prima del
	disaccoppiamento [E39]
PROC2: Esposizioni generali [CS1].	Maneggiare la sostanza in un sistema chiuso
Processo di campionamento [CS2]	[E47]. Assicurarsi che i trasferimenti di materiale
Processo continuo [CS54].	siano in fase di contenimento o vi sia estrazione
	di ventilazione (90% di efficienza) [E66].
	Pulire le linee di trasferimento prima del
	disaccoppiamento [E39]
PROC3: Esposizioni generali [CS1].	Maneggiare la sostanza in un sistema chiuso
Rigenerazione di articoli rifiutati [CS19].	[E47].
Pulizia [CS47].	Drenare verso il basso e lavare prima di fare
Uso in processi a lotti contenuti [CS37].	manutenzione o rodaggio di apparecchiature
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	FD 5 51
Con raccolta di campioni [CS56].	[E55].
Con raccolta di campioni [CS56].	Assicurarsi che i trasferimenti di materiale siano in fase di contenimento o vi sia estrazione di
Con raccolta di campioni [CS56].	Assicurarsi che i trasferimenti di materiale siano in fase di contenimento o vi sia estrazione di ventilazione (90% di efficienza) [E66].
Con raccolta di campioni [CS56].	Assicurarsi che i trasferimenti di materiale siano in fase di contenimento o vi sia estrazione di ventilazione (90% di efficienza) [E66]. Pulire le linee di trasferimento prima del
Con raccolta di campioni [CS56].	Assicurarsi che i trasferimenti di materiale siano in fase di contenimento o vi sia estrazione di ventilazione (90% di efficienza) [E66]. Pulire le linee di trasferimento prima del disaccoppiamento [E39] Indossare guanti testati secondo EN374 [PPE15].
PROC4: Trasferimenti di lotti/fusti [CS8]	Assicurarsi che i trasferimenti di materiale siano in fase di contenimento o vi sia estrazione di ventilazione (90% di efficienza) [E66]. Pulire le linee di trasferimento prima del disaccoppiamento [E39] Indossare guanti testati secondo EN374 [PPE15].
PROC4: Trasferimenti di lotti/fusti [CS8] Trasferimento prodotti CS14].	Assicurarsi che i trasferimenti di materiale siano in fase di contenimento o vi sia estrazione di ventilazione (90% di efficienza) [E66]. Pulire le linee di trasferimento prima del disaccoppiamento [E39] Indossare guanti testati secondo EN374 [PPE15].
PROC4: Trasferimenti di lotti/fusti [CS8] Trasferimento prodotti CS14]. Esposizioni generali (sistemi aperti) [CS16].	Assicurarsi che i trasferimenti di materiale siano in fase di contenimento o vi sia estrazione di ventilazione (90% di efficienza) [E66]. Pulire le linee di trasferimento prima del disaccoppiamento [E39] Indossare guanti testati secondo EN374 [PPE15]. Utilizzare sistemi di movimentazione alla rinfusa o semi-bulk [E43]. O
PROC4: Trasferimenti di lotti/fusti [CS8] Trasferimento prodotti CS14]. Esposizioni generali (sistemi aperti) [CS16]. Pulizia [CS47].	Assicurarsi che i trasferimenti di materiale siano in fase di contenimento o vi sia estrazione di ventilazione (90% di efficienza) [E66]. Pulire le linee di trasferimento prima del disaccoppiamento [E39] Indossare guanti testati secondo EN374 [PPE15]. Utilizzare sistemi di movimentazione alla rinfusa o semi-bulk [E43]. Q Utilizzare pompe per fusti [E53].
PROC4: Trasferimenti di lotti/fusti [CS8] Trasferimento prodotti CS14]. Esposizioni generali (sistemi aperti) [CS16].	Assicurarsi che i trasferimenti di materiale siano in fase di contenimento o vi sia estrazione di ventilazione (90% di efficienza) [E66]. Pulire le linee di trasferimento prima del disaccoppiamento [E39] Indossare guanti testati secondo EN374 [PPE15]. Utilizzare sistemi di movimentazione alla rinfusa o semi-bulk [E43]. Q Utilizzare pompe per fusti [E53]. Drenare verso il basso e lavare prima di fare
PROC4: Trasferimenti di lotti/fusti [CS8] Trasferimento prodotti CS14]. Esposizioni generali (sistemi aperti) [CS16]. Pulizia [CS47].	Assicurarsi che i trasferimenti di materiale siano in fase di contenimento o vi sia estrazione di ventilazione (90% di efficienza) [E66]. Pulire le linee di trasferimento prima del disaccoppiamento [E39] Indossare guanti testati secondo EN374 [PPE15]. Utilizzare sistemi di movimentazione alla rinfusa o semi-bulk [E43]. Q Utilizzare pompe per fusti [E53].
PROC4: Trasferimenti di lotti/fusti [CS8] Trasferimento prodotti CS14]. Esposizioni generali (sistemi aperti) [CS16]. Pulizia [CS47]. Rigenerazione di articoli rifiutati [CS19].	Assicurarsi che i trasferimenti di materiale siano in fase di contenimento o vi sia estrazione di ventilazione (90% di efficienza) [E66]. Pulire le linee di trasferimento prima del disaccoppiamento [E39] Indossare guanti testati secondo EN374 [PPE15]. Utilizzare sistemi di movimentazione alla rinfusa o semi-bulk [E43]. O Utilizzare pompe per fusti [E53]. Drenare verso il basso e lavare prima di fare manutenzione o rodaggio di apparecchiature [E55]. Prevedere ventilazione ad estrazione nei punti in
PROC4: Trasferimenti di lotti/fusti [CS8] Trasferimento prodotti CS14]. Esposizioni generali (sistemi aperti) [CS16]. Pulizia [CS47]. Rigenerazione di articoli rifiutati [CS19].	Assicurarsi che i trasferimenti di materiale siano in fase di contenimento o vi sia estrazione di ventilazione (90% di efficienza) [E66]. Pulire le linee di trasferimento prima del disaccoppiamento [E39] Indossare guanti testati secondo EN374 [PPE15]. Utilizzare sistemi di movimentazione alla rinfusa o semi-bulk [E43]. O Utilizzare pompe per fusti [E53]. Drenare verso il basso e lavare prima di fare manutenzione o rodaggio di apparecchiature [E55]. Prevedere ventilazione ad estrazione nei punti in cui si verificano emissioni (90% di efficienza)
PROC4: Trasferimenti di lotti/fusti [CS8] Trasferimento prodotti CS14]. Esposizioni generali (sistemi aperti) [CS16]. Pulizia [CS47]. Rigenerazione di articoli rifiutati [CS19]. Con la raccolta di campioni [CS56].	Assicurarsi che i trasferimenti di materiale siano in fase di contenimento o vi sia estrazione di ventilazione (90% di efficienza) [E66]. Pulire le linee di trasferimento prima del disaccoppiamento [E39] Indossare guanti testati secondo EN374 [PPE15]. Utilizzare sistemi di movimentazione alla rinfusa o semi-bulk [E43]. O Utilizzare pompe per fusti [E53]. Drenare verso il basso e lavare prima di fare manutenzione o rodaggio di apparecchiature [E55]. Prevedere ventilazione ad estrazione nei punti in cui si verificano emissioni (90% di efficienza) [E54].
PROC4: Trasferimenti di lotti/fusti [CS8] Trasferimento prodotti CS14]. Esposizioni generali (sistemi aperti) [CS16]. Pulizia [CS47]. Rigenerazione di articoli rifiutati [CS19]. Con la raccolta di campioni [CS56].	Assicurarsi che i trasferimenti di materiale siano in fase di contenimento o vi sia estrazione di ventilazione (90% di efficienza) [E66]. Pulire le linee di trasferimento prima del disaccoppiamento [E39] Indossare guanti testati secondo EN374 [PPE15]. Utilizzare sistemi di movimentazione alla rinfusa o semi-bulk [E43]. Q Utilizzare pompe per fusti [E53]. Drenare verso il basso e lavare prima di fare manutenzione o rodaggio di apparecchiature [E55]. Prevedere ventilazione ad estrazione nei punti in cui si verificano emissioni (90% di efficienza) [E54]. Trasferimento materiali direttamente a recipienti
PROC4: Trasferimenti di lotti/fusti [CS8] Trasferimento prodotti CS14]. Esposizioni generali (sistemi aperti) [CS16]. Pulizia [CS47]. Rigenerazione di articoli rifiutati [CS19]. Con la raccolta di campioni [CS56]. PROC5: Trasferimenti di lotti/fusti [CS8]. Trasferimento prodotti CS14].	Assicurarsi che i trasferimenti di materiale siano in fase di contenimento o vi sia estrazione di ventilazione (90% di efficienza) [E66]. Pulire le linee di trasferimento prima del disaccoppiamento [E39] Indossare guanti testati secondo EN374 [PPE15]. Utilizzare sistemi di movimentazione alla rinfusa o semi-bulk [E43]. O Utilizzare pompe per fusti [E53]. Drenare verso il basso e lavare prima di fare manutenzione o rodaggio di apparecchiature [E55]. Prevedere ventilazione ad estrazione nei punti in cui si verificano emissioni (90% di efficienza) [E54].
PROC4: Trasferimenti di lotti/fusti [CS8] Trasferimento prodotti CS14]. Esposizioni generali (sistemi aperti) [CS16]. Pulizia [CS47]. Rigenerazione di articoli rifiutati [CS19]. Con la raccolta di campioni [CS56].	Assicurarsi che i trasferimenti di materiale siano in fase di contenimento o vi sia estrazione di ventilazione (90% di efficienza) [E66]. Pulire le linee di trasferimento prima del disaccoppiamento [E39] Indossare guanti testati secondo EN374 [PPE15]. Utilizzare sistemi di movimentazione alla rinfusa o semi-bulk [E43]. Q Utilizzare pompe per fusti [E53]. Drenare verso il basso e lavare prima di fare manutenzione o rodaggio di apparecchiature [E55]. Prevedere ventilazione ad estrazione nei punti in cui si verificano emissioni (90% di efficienza) [E54]. Trasferimento materiali direttamente a recipienti

	contenimento fuoriuscita, paraspruzzi per la pelle e gli occhi, usare respiratore per evitare l'inalazione di vapori / aerosol. utilizzare le pompe a tamburo E53 Drenare verso il basso e lavare prima di fare manutenzione o rodaggio di apparecchiature [E55].
PROC8a: Trasferimento prodotti [CS14]. Processo di campionamento [CS2]. Trasferimenti di lotti/fusti [CS8] Esposizioni generali (sistemi aperti) [CS16]. Attrezzature Pulizia e manutenzione [CS39] Trasporto [CS58]. Interno [CS59].	Maneggiare la sostanza all'interno di un sistema prevalentemente chiuso provvisto di sistemi di estrazione (90% di efficienza) [E49]. O Prevedere ventilazione ad estrazione nei punti in cui si verificano emissioni (90% di efficienza) [E54]
PROC8b: Trasferimento di prodotti sfusi [CS14]. Processo di campionamento [CS2]. Apparecchiature pulizia e manutenzione delle [CS39]. Trasporto [CS58]. Interno [CS59]. Trasferimenti di lotti/fusti [CS8] Esposizioni generali (sistemi aperti) [CS16].	Maneggiare la sostanza all'interno di un sistema prevalentemente chiuso provvisto di sistemi di estrazione (90% di efficienza) [E49]. O Prevedere ventilazione ad estrazione nei punti in cui si verificano emissioni (90% di efficienza) [E54]
PROC9: riempimento di piccole confezioni e di fusti [CS6]. Trasferimenti di lotti/fusti [CS8] Attrezzature Pulizia e manutenzione [CS39]	Maneggiare la sostanza all'interno di un sistema prevalentemente chiuso provvisto di sistemi di estrazione (90% di efficienza) [E49]. Riempire i contenitori / taniche presso i punti di riempimento dedicati forniti con sistemi di estrazione dell'aria (90% di efficienza) [E51]
Sezione 2.2	Controllo dell'esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto	Liquido, pressione di vapore 0,5-10 kPa [OC4].
Quantità utilizzate	NR
Frequenza e durata dell'uso	360 giorni all'anno
Altre condizioni operative d'uso che interessano l'esposizione ambientale	Tutte le acque reflue contaminate devono essere trasformate in un impianto di acque reflue industriali o municipale di trattamento che comprende trattamenti primari e secondari [W1]
Condizioni e misure tecniche sul posto per ridurre o limitare scarichi, emissioni nell'aria e rilasci nel suolo	il sito dovrebbe avere un piano per garantire garanzie adeguate in caso di fuoriuscita per minimizzare l'impatto delle emissioni episodiche [W2] Prevenire le perdite e prevenire l'inquinamento di suolo / acqua causato dalle perdite [S4]
Organizzazione misure per prevenire / limitare il rilascio dal sito	il sito dovrebbe avere un piano per garantire garanzie adeguate in caso di fuoriuscita per minimizzare l'impatto delle emissioni episodiche

	[W2]
	[₩2]
Condizioni e misure relative all'impianto municipale di trattamento delle acque reflue	Tutte le acque reflue contaminate devono essere trasformate in un impianto di acque reflue industriali o municipale di trattamento che comprende trattamenti primari e secondari [W1]
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti destinati allo smaltimento	Tutte le acque reflue contaminate devono essere trasformate in un impianto di acque reflue industriali o municipale di trattamento che comprende trattamenti primari e secondari [W1]
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti	NR
Altre misure di controllo ambientale aggiuntivo sopra	NR
Sezione 3	Stima dell'esposizione
3,1. Salute	
protezione respiratoria. 3,2. Ambiente La sostanza dissocia al contatto con l'acqua, l'unico effetto è su l'esposizione STP è considerata trascurabile e senza rischi.	
Sezione 4	Orientamento per verificare la conformità con lo scenario di esposizione
4,1. Salute	
L'esposizione dei lavoratori è stato valutato utilizzando ECET	OC TRA V2.0.
4,2. Ambiente	
La sostanza dissocia al contatto con l'acqua, l'unico effetto è sul p STP è considerata trascurabile e senza rischi.	H, quindi dopo il passaggio attraverso l'esposizione
Sezione 5	Ulteriori suggerimenti di buone pratiche al di là della valutazione della sicurezza chimica REACH
Nota: Le misure riportate in questa sezione non sono state pre relativa allo scenario di esposizione di cui sopra.	se in considerazione nella stima dell'esposizione
Controllo dell'esposizione dei lavoratori	
Processo di campionamento [CS2].	Indossare guanti testati secondo EN374 [PPE15]
Attrezzature per pulizia e manutenzione [CS39]	Drenare e spurgare il sistema prima di fare manutenzione ad apparecchiature [E55].

Stima dell'esposizione

L'esposizione dei lavoratori

L'esposizione dei lavoratori per questo scenario è stato valutato utilizzando ECETOC TRA V2.0.

L'esposizione dei consumatori

Non pertinente

L'esposizione indiretta degli esseri umani attraverso l'ambiente

Non pertinente

Scenario di esposizione 4: Uso industriale di acido cloridrico e formulazioni

Lavoratore - ES4 - Acido cloridrico Sezione 1	Scenario d'esposizione Titolo
Titolo	ES4 - Uso industriale di acido cloridrico e formulazioni, CAS: 7647-01-0
Descrittore d'uso	Settore di utilizzo: Industriale (SU2a, SU2b, SU3, SU4, SU5, SU9, SU14,
	SU15, SU16)
	Processo Categorie: PROC1: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile PROC2: Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione
	controllata PROC3: Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) PROC4: Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove verificano occasioni di esposizione
	PROC9: Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la pesatura)
	PROC10: Applicazione con rulli o spazzolatura
	PROC13: Trattamento di articoli per immersione e colata
	PROC15: Uso come reagente di laboratorio
	PROC19: Miscelazione manuale con contatto intimo e disponibile solo DP
	Categorie di rilascio nell'ambiente: ERC4: Uso industriale di coadiuvanti tecnologici, che non entrano a far
	parte di articoli
	ERC6b: Uso industriale di coadiuvanti tecnologici reattivi
Processi, compiti, attività coperte	L'uso di HCl e le sue formulazioni per settore
ES Criteri di esposizione	SCOEL:
	- 8 mg / m ³ - 8 ore. - 15 mg / m ³ - 15 min.
Sezione 2	Condizioni operative e misure di gestione del rischio
Sezione 2.1	Controllo dell'esposizione dei lavoratori
	Controllo dell'esposizione del lavol atoli
	Controllo dell'esposizione del lavol atori
Caratteristiche del prodotto Stato fisico del prodotto	Liquido, pressione di vapore 0,5-10 kPa [OC4]. PROC13: pressioni di Vapore parziali oltre il bagno con una soluzione al
Caratteristiche del prodotto	Liquido, pressione di vapore 0,5-10 kPa [OC4].
Caratteristiche del prodotto	Liquido, pressione di vapore 0,5-10 kPa [OC4]. PROC13: pressioni di Vapore parziali oltre il bagno con una soluzione al 15% di HCl sono
Caratteristiche del prodotto	Liquido, pressione di vapore 0,5-10 kPa [OC4]. PROC13: pressioni di Vapore parziali oltre il bagno con una soluzione al 15% di HCl sono T°C PHCL Pa
Caratteristiche del prodotto	Liquido, pressione di vapore 0,5-10 kPa [OC4]. PROC13: pressioni di Vapore parziali oltre il bagno con una soluzione al 15% di HCl sono T°C PHCL Pa 20 1,89 30 4,93
Caratteristiche del prodotto	Liquido, pressione di vapore 0,5-10 kPa [OC4]. PROC13: pressioni di Vapore parziali oltre il bagno con una soluzione al 15% di HCl sono T°C PHCL Pa 20 1,89 30 4,93 40 12,2
Caratteristiche del prodotto	Liquido, pressione di vapore 0,5-10 kPa [OC4]. PROC13: pressioni di Vapore parziali oltre il bagno con una soluzione al 15% di HCl sono T°C PHCL Pa 20 1,89 30 4,93 40 12,2 50 28,6
Caratteristiche del prodotto	Liquido, pressione di vapore 0,5-10 kPa [OC4]. PROC13: pressioni di Vapore parziali oltre il bagno con una soluzione al 15% di HCl sono T°C PHCL Pa 20 1,89 30 4,93 40 12,2 50 28,6 60 64,5
Caratteristiche del prodotto	Liquido, pressione di vapore 0,5-10 kPa [OC4]. PROC13: pressioni di Vapore parziali oltre il bagno con una soluzione al 15% di HCl sono T°C PHCL Pa 20 1,89 30 4,93 40 12,2 50 28,6 60 64,5 70 139
Caratteristiche del prodotto	Liquido, pressione di vapore 0,5-10 kPa [OC4]. PROC13: pressioni di Vapore parziali oltre il bagno con una soluzione al 15% di HCl sono T°C PHCL Pa 20 1,89 30 4,93 40 12,2 50 28,6 60 64,5 70 139 80 290
Caratteristiche del prodotto	Liquido, pressione di vapore 0,5-10 kPa [OC4]. PROC13: pressioni di Vapore parziali oltre il bagno con una soluzione al 15% di HCl sono T°C PHCL Pa 20 1,89 30 4,93 40 12,2 50 28,6 60 64,5 70 139 80 290 90 584
Caratteristiche del prodotto	Liquido, pressione di vapore 0,5-10 kPa [OC4]. PROC13: pressioni di Vapore parziali oltre il bagno con una soluzione al 15% di HCl sono T°C PHCL Pa 20 1,89 30 4,93 40 12,2 50 28,6 60 64,5 70 139 80 290 90 584 100 1140
Caratteristiche del prodotto	Liquido, pressione di vapore 0,5-10 kPa [OC4]. PROC13: pressioni di Vapore parziali oltre il bagno con una soluzione al 15% di HCl sono T°C PHCL Pa 20 1,89 30 4,93 40 12,2 50 28,6 60 64,5 70 139 80 290 90 584 100 1140 (Cfr. ELECNRTL in Aspenplus (contro 2.004,1)) Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 40% (se non
Caratteristiche del prodotto Stato fisico del prodotto	Liquido, pressione di vapore 0,5-10 kPa [OC4]. PROC13: pressioni di Vapore parziali oltre il bagno con una soluzione al 15% di HCl sono T°C PHCL Pa 20 1,89 30 4,93 40 12,2 50 28,6 60 64,5 70 139 80 290 90 584 100 1140 (Cfr. ELECNRTL in Aspenplus (contro 2.004,1))
Caratteristiche del prodotto Stato fisico del prodotto Concentrazione della sostanza nel prodotto Quantità utilizzate	Liquido, pressione di vapore 0,5-10 kPa [OC4]. PROC13: pressioni di Vapore parziali oltre il bagno con una soluzione al 15% di HCl sono T°C PHCL Pa 20 1,89 30 4,93 40 12,2 50 28,6 60 64,5 70 139 80 290 90 584 100 1140 (Cfr. ELECNRTL in Aspenplus (contro 2.004,1)) Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 40% (se non altrimenti indicato) [G13]. Varia tra millilitri (campionamento) e metri cubi (i trasferimenti di materiale) [OC13]
Caratteristiche del prodotto Stato fisico del prodotto Concentrazione della sostanza nel prodotto	Liquido, pressione di vapore 0,5-10 kPa [OC4]. PROC13: pressioni di Vapore parziali oltre il bagno con una soluzione al 15% di HCl sono T°C PHCL Pa 20 1,89 30 4,93 40 12,2 50 28,6 60 64,5 70 139 80 290 90 584 100 1140 (Cfr. ELECNRTL in Aspenplus (contro 2.004,1)) Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 40% (se non altrimenti indicato) [G13]. Varia tra millilitri (campionamento) e metri cubi (i trasferimenti di

Altre condizioni operative che interessano l'esposizione dei lavoratori	Presuppone l'uso a non> 20 ° C sopra la temperatura ambiente [G15]; Presuppone uno standard di base di igiene nell'ambiente lavorativo [G1]. Assicurarsi che gli operatori siano addestrati per ridurre al minimo l'esposizione [EI119] In PROC13, la temperatura di funzionamento potrebbe essere diversa: 20 - 30 - 40-50
Scenari che contribuiscono	Misure di gestione del rischio
A causa delle proprietà corrosive della sostanza, pelle	indossare sempre indumenti protettivi adatti, gli occhi e la protezione della
PROC1: Esposizioni generali (sistemi chiusi) CS15. Processo continuo CS54.	Maneggiare la sostanza in un sistema chiuso [E47]. Pulire le linee di trasferimento prima del disaccoppiamento [E39]
PROC2: Esposizioni generali [CS1]. Processo di campionamento [CS2] Processo continuo [CS54].	Maneggiare la sostanza in un sistema chiuso [E47]. Assicurarsi che i trasferimenti di materiale siano in fase di contenimento o vi sia estrazione di ventilazione (90% di efficienza) [E66]. Pulire le linee di trasferimento prima del disaccoppiamento [E39]
PROC3: Esposizioni generali [CS1]. Rigenerazione di articoli rifiutati [CS19]. Pulizia [CS47]. Uso in processi a lotti contenuti [CS37]. Con raccolta di campioni [CS56].	Maneggiare la sostanza in un sistema chiuso [E47]. Drenare verso il basso e lavare prima di fare manutenzione o rodaggio di apparecchiature [E55]. Assicurarsi che i trasferimenti di materiale siano in fase di contenimento o vi sia estrazione di ventilazione (90% di efficienza) [E66]. Pulire le linee di trasferimento prima del disaccoppiamento [E39] Indossare guanti testati secondo EN374 [PPE15].
PROC4: Trasferimenti di lotti/fusti [CS8] Trasferimento prodotti CS14]. Esposizioni generali (sistemi aperti) [CS16]. Pulizia [CS47]. Rigenerazione di articoli rifiutati [CS19]. Con la raccolta di campioni [CS56].	Utilizzare sistemi di movimentazione alla rinfusa o semi-bulk [E43]. O Utilizzare pompe per fusti [E53]. Drenare verso il basso e lavare prima di fare manutenzione o rodaggio di apparecchiature [E55]. Prevedere ventilazione ad estrazione nei punti in cui si verificano emissioni (90% di efficienza) [E54].
PROC9: riempimento di piccole confezioni e di fusti [CS6]. Trasferimenti di lotti/fusti [CS8] Attrezzature Pulizia e manutenzione [CS39]	Maneggiare la sostanza all'interno di un sistema prevalentemente chiuso provvisto di sistemi di estrazione (90% di efficienza) [E49]. Riempire i contenitori / taniche presso i punti di riempimento dedicati forniti con sistemi di estrazione dell'aria (90% di efficienza) [E51]
PROC10: Rotolamento, spazzolatura [CS51]. Attrezzature Pulizia e manutenzione [CS39]	Fornire un buono standard di ventilazione generale o controllata (5 a 15 ricambi d'aria all'ora) (90% di efficienza) [E40]. Usare guanti adatti (testati secondo EN374) [PPE15]
PROC13: Immersione e versare [CS4]. trattamento per immersione e colata [CS35].	Prevedere ventilazione ad estrazione punti di trasferimento del materiale e le altre aperture (90% di efficienza) [E82] Eseguire in una cabina ventilata dotata di flusso d'aria laminare [E59]. Automatizzare l'attività ove possibile [AP16]. Lasciare il tempo per il prodotto di drenare dal pezzo [EI21]. Usare guanti adatti (testato per EN374) [PPE15].
PROC15: Attività di laboratorio [CS36].	Maneggiare sotto cappa o in sistemi di estrazione (80% di efficienza) [E83]. O Effettuare in cabina ventilata o con aspirazione (80% di efficienza) [E57] Evitare di svolgere attività per più di 4 ore [OC12]

Oppure:	Evitare di svolgere attività per più di 1 ora [OC11]
PROC15: Attività di laboratorio [CS36] PROC19: Operazioni di miscelazione (sistemi aperti) [CS30]. Premiscelazione additivi CS92	Indossare guanti testati secondo EN374 [PPE15]. Indossare un respiratore conforme a EN140 con filtro [PPE22]
	Indossare guanti testati secondo EN374 [PPE15]. Evitare di svolgere attività per più di 15 minuti [OC10]
Sezione 2,2	Controllo dell'esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto	Liquido, pressione di vapore 0,5-10 kPa [OC4].
Quantità utilizzate	NR
Frequenza e durata dell'uso	360 giorni all'anno
Altre condizioni operative d'uso che interessano l'esposizione ambientale	Tutte le acque reflue contaminate devono essere trasformate in un impianto di acque reflue industriali o municipale di trattamento che comprende trattamenti primari e secondari [W1]
Condizioni e misure tecniche sul posto per ridurre o limitare scarichi, emissioni nell'aria e rilasci nel suolo	il sito dovrebbe avere un piano per garantire garanzie adeguate in caso di fuoriuscita per minimizzare l'impatto delle emissioni episodiche [W2] Prevenire le perdite e prevenire l'inquinamento di suolo / acqua causato dalle perdite [S4]
Organizzazione misure per prevenire / limitare il rilascio dal sito	Tutte le acque reflue contaminate devono essere trasformate in un impianto di acque reflue industriali o municipale di trattamento che comprende trattamenti primari e secondari [W1]
Condizioni e misure relative all'impianto municipale di trattamento delle acque reflue	Tutte le acque reflue contaminate devono essere trasformate in un impianto di acque reflue industriali o municipale di trattamento che comprende trattamenti primari e secondari [W1]
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti destinati allo smaltimento	Tutte le acque reflue contaminate devono essere trasformate in un impianto di acque reflue industriali o municipale di trattamento che comprende trattamenti primari e secondari [W1]
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti	NR .
Altre misure di controllo ambientale aggiuntivo sopra	NR
Sezione 3	Stima dell'esposizione

3,1. Salute

PROC1: Uso sicuro per le attività> 4 ore, anche senza LEV o protezione delle vie respiratorie.

PROC2, PROC3, PROC4, PROC9, PROC10: Uso sicuro per attività >4 ore, a condizione che sia usato un LEV (90% efficienza).

PROC13: Uso sicuro a tutte le temperature di cui sopra (2.1), a condizione che LEV (90% di efficienza) sia usato.

PROC15: - 1 ora, se utilizzato> 1 ora un LEV (80% di efficienza) deve essere utilizzato.

PROC19: utilizzo sicuro per> 4 ore: <u>a condizione che le</u> attrezzature respiratorie (semimaschera) vengano utilizzate, <u>o</u> limitare l'esposizione a <15 min.

3,2. Ambiente

La sostanza dissocia al contatto con l'acqua, l'unico effetto è sul pH, quindi dopo il passaggio attraverso l'esposizione STP è considerata trascurabile e senza rischi.

Sezion	e 4		Orientamento per verificare la conformità con lo scenario di esposizio	ne
4,1. S	alute			
т.		1 . 1	 1 FORMO CIED A MAIO	

L'esposizione dei lavoratori è stata valutata utilizzando ECETOC TRA V2.0

4,2. Ambiente

Sezione 5	Ulteriori suggerimenti di buone pratiche al di là della valutazione della sicurezza chimica REACH - (sezione facoltativa)	
Nota: Le misure riportate in questa sezione non sono state prese in considerazione nella stima dell'esposizione relativa allo scenario di esposizione di cui sopra. Essi non sono soggetti all'obbligo di cui all'articolo 37 (4) del regolamento REACH.		
Controllo dell'esposizione dei lavoratori		
Processo di campionamento [CS2].	Indossare guanti testati secondo EN374 [PPE15]	
	Drenare e spurgare il sistema prima di apparecchiature di rodaggio o	

Stima dell'esposizione

L'esposizione dei lavoratori

L'esposizione dei lavoratori per questo scenario è stato valutato utilizzando ECETOC TRA V2.0.

L'esposizione dei consumatori

Non pertinente

L'esposizione indiretta degli esseri umani attraverso l'ambiente

Non pertinente

Scenario di esposizione 5: Uso Professionale di acido cloridrico e formulazioni

Lavoratore - ES5 - Acido cloridrico	
Sezione 1	Titolo Scenario d'esposizione

Titolo	ES5 - Uso Professionale di acido cloridrico e formulazioni	
Descrittore d'uso	Settore di utilizzo: Industriale (SU20, SU22, SU23)	
	Processo Categorie: PROC1: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile PROC2: Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata PROC3: Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) PROC4: Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove verificano occasioni di esposizione PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento / svuotamento) da / a recipienti / grandi contenitori, in strutture non dedicate PROC10: Applicazione con rulli o spazzolatura PROC11: non industriale a spruzzo PROC13: Trattamento di articoli per immersione e colata PROC15: Uso come reagente di laboratorio PROC19: Miscelazione manuale con contatto intimo e disponibili solo DPI Categorie di rilascio nell'ambiente: ERC4 Uso industriale di coadiuvanti tecnologici ERC6b Uso industriale di coadiuvanti tecnologici reattivi ERC8a: Ampio uso dispersivo indoor di coadiuvanti tecnologici in	
Processi, compiti, attività coperte	sistemi aperti ERC8b: Ampio uso dispersivo indoor di sostanze reattive in sistemi aperti ERC8e: Ampio uso dispersivo all'esterno di sostanze reattive in sistemi aperti Uso professionale di acido cloridrico e formulazioni	
ES Criteri di esposizione	SCOEL: - 8 mg / m³ - 8 ore. TWA - 15 mg / m³ - 15 min. TWA	
Sezione 2	Condizioni operative e misure di gestione del rischio	
Sezione 2.1	Controllo dell'esposizione dei lavoratori	
Caratteristiche del prodotto		
Stato fisico del prodotto	Liquido, pressione di vapore 0,5-10 kPa [OC4]. PROC13: pressioni parziali di vapore oltre il bagno con una soluzione al 15% di HCl sono : T°C PHCL Pa 20 1,89 30 4,93 40 12,2 50 28,6 60 64,5 70 139 80 290 90 584 100 1140	
	(Cfr. ELECNRTL in Aspenplus (contro 2.004,1)) Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 40% (se non	
Concentrazione della sostanza nel prodotto Quantità utilizzate	altrimenti indicato) [G13]. Varia tra millilitri (campionamento) e metri cubi (i trasferimenti di	

pag. 17 di 23

Frequenza e durata dell'uso	Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti indicato)
rrequenza e durata den uso	[G2]
Altre condizioni operative che interessano	Presuppone uso a non> 20 ° C sopra la temperatura ambiente [G15];
l'esposizione dei lavoratori	Presuppone uno standard di base di igiene nell'ambiente lavorativo
	[G1]. Assicurarsi che gli operatori siano addestrati per ridurre al minimo
	Assicurarsi che gli operatori siano addestrati per ridurre ai minimo l'esposizione [EI119]
Scenari che contribuiscono	Misure di gestione del rischio
A causa delle proprietà corrosive della sostanza, indepelle	ossare sempre indumenti protettivi adatti, gli occhi e la protezione della
PROC1: Esposizioni generali (sistemi chiusi) CS15.	Maneggiare la sostanza in un sistema chiuso [E47]. Pulire le linee di
Processo continuo CS54.	trasferimento prima del disaccoppiamento [E39]
PROC2: Esposizioni generali [CS1]. Processo di campionamento [CS2]	Maneggiare la sostanza in un sistema chiuso [E47]. Assicurarsi che i trasferimenti di materiale siano in fase di contenimento o vi sia
Processo continuo [CS54].	estrazione di ventilazione (90% di efficienza) [E66].
	Pulire le linee di trasferimento prima del disaccoppiamento [E39]
PROC3: Esposizioni generali [CS1].	Maneggiare la sostanza in un sistema chiuso [E47].
Rigenerazione di articoli rifiutati [CS19].	Drenare verso il basso e lavare prima di fare manutenzione o rodaggio di
Pulizia [CS47].	apparecchiature [E55].
Uso in processi a lotti contenuti [CS37].	Assicurarsi che i trasferimenti di materiale siano in fase di contenimento
Con raccolta di campioni [CS56].	o vi sia estrazione di ventilazione (90% di efficienza) [E66].
	Pulire le linee di trasferimento prima del disaccoppiamento [E39] Indossare guanti testati secondo EN374 [PPE15].
	indossate guanti testati secondo EN374 [11 E13].
DDOC4. To a facility and 1: 1-44/fact [CC0]	Utilizzare sistemi di movimentazione alla rinfusa o semi-bulk [E43].
PROC4: Trasferimenti di lotti/fusti [CS8] Trasferimento prodotti CS14].	O O
Esposizioni generali (sistemi aperti) [CS16].	Utilizzare pompe per fusti [E53].
Pulizia [CS47].	Drenare verso il basso e lavare prima di fare manutenzione o rodaggio di
Rigenerazione di articoli rifiutati [CS19].	apparecchiature [E55].
Con la raccolta di campioni [CS56].	
	Prevedere ventilazione ad estrazione nei punti in cui si verificano
	emissioni (90% di efficienza) [E54].
PROC8a:	Maneggiare la sostanza all'interno di un sistema prevalentemente chiuso
i Nocua.	provvisto di sistemi di estrazione (90% di efficienza) [E49].
Trasferimento prodotti [CS14].	O
Processo di campionamento [CS2].	Prevedere ventilazione ad estrazione nei punti in cui si verificano
Trasferimenti di lotti/fusti [CS8]	emissioni (90% di efficienza) [E54]
Esposizioni generali (sistemi aperti) [CS16].	
Attrezzature Pulizia e manutenzione [CS39]	
Trasporto [CS58]. Interno [CS59].	
mono [C337].	
PROC10: Rotolamento, spazzolatura [CS51].	Fornire un buono standard di ventilazione generale o controllata (5 a 15
Attrezzature Pulizia e manutenzione [CS39]	ricambi d'aria all'ora) (90% di efficienza) [E40].
PROCEED AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	Usare guanti adatti (testati secondo EN374) [PPE15]
PROC11: Spruzzatura / nebulizzazione con	Prevedere ventilazione ad estrazione nei punti in cui si verificano
applicazione manuale [CS24]. Spruzzatura / nebulizzazione con l'uso di macchina	emissioni (90% di efficienza) [E54].
[CS25].	e Indossare un respiratore conforme a EN140 con filtro [PPE22]
[0020].	pag 18 di 22

Bottiglie spray [CS49].	
Bottighe spray [CS47].	Prevedere ventilazione ad estrazione nei punti in cui si verificano
	emissioni (90% di efficienza) [E54].
	Evitare di svolgere attività per più di 15 minuti [OC10]
PROC13: Immersione e versare [CS4].	Prevedere ventilazione ad estrazione punti di trasferimento del materiale
trattamento per immersione e colata [CS35].	e le altre aperture (90% di efficienza) [E82]
	Eseguire in una cabina ventilata dotata di flusso d'aria laminare [E59].
	Automatizzare l'attività ove possibile [AP16].
	Lasciare il tempo per il prodotto di drenare dal pezzo [EI21].
PP 0 04 F + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 +	Usare guanti adatti (testato per EN374) [PPE15].
PROC15: Attività di laboratorio [CS36].	Maneggiare sotto cappa o in sistemi di estrazione (80% di efficienza) [E83].
	O Effettivers in asking ventilate a concenius in a (200), di afficienza)
	Effettuare in cabina ventilata o con aspirazione (80% di efficienza) [E57]
	Evitare di svolgere attività per più di 4 ore [OC12]
Oppure:	Evitale di svoigele adivita pei più di 4 ole [OC12]
Oppuic.	
PROC15: Attività di laboratorio [CS36]	
THOUSE THE THE OF THE STATE OF	Evitare di svolgere attività per più di 1 ora [OC11]
770 040 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
PROC19: Operazioni di miscelazione (sistemi aperti)	Indossare guanti testati secondo EN374 [PPE15].
[CS30].	Indossare un respiratore conforme a EN140 con filtro [PPE22]
Premiscelazione additivi CS92	Indossare guanti testati secondo EN374 [PPE15].
	Evitare di svolgere attività per più di 15 minuti [OC10]
Sezione 2.2	Controllo dell'esposizione ambientale
	7
Caratteristiche del prodotto	Liquido, pressione di vapore 0,5-10 kPa [OC4].
Caratteristiche del prodotto	PROC13: pressioni parziali vapore oltre il bagno con una soluzione al
Caratteristiche del prodotto	PROC13: pressioni parziali vapore oltre il bagno con una soluzione al 15% di HCl sono :
Caratteristiche del prodotto	PROC13: pressioni parziali vapore oltre il bagno con una soluzione al
Caratteristiche del prodotto	PROC13: pressioni parziali vapore oltre il bagno con una soluzione al 15% di HCl sono :
Caratteristiche del prodotto	PROC13: pressioni parziali vapore oltre il bagno con una soluzione al 15% di HCl sono : T°C PHCL Pa 20 1,89
Caratteristiche del prodotto	PROC13: pressioni parziali vapore oltre il bagno con una soluzione al 15% di HCl sono : T°C PHCL Pa 20 1,89 30 4,93
Caratteristiche del prodotto	PROC13: pressioni parziali vapore oltre il bagno con una soluzione al 15% di HCl sono : T°C PHCL Pa 20 1,89 30 4,93 40 12,2
Caratteristiche del prodotto	PROC13: pressioni parziali vapore oltre il bagno con una soluzione al 15% di HCl sono : T°C PHCL Pa 20 1,89 30 4,93 40 12,2 50 28,6
Caratteristiche del prodotto	PROC13: pressioni parziali vapore oltre il bagno con una soluzione al 15% di HCl sono : T ° C PHCL Pa 20 1,89 30 4,93 40 12,2 50 28,6 60 64,5
Caratteristiche del prodotto	PROC13: pressioni parziali vapore oltre il bagno con una soluzione al 15% di HCl sono : T°C PHCL Pa 20 1,89 30 4,93 40 12,2 50 28,6 60 64,5 70 139
Caratteristiche del prodotto	PROC13: pressioni parziali vapore oltre il bagno con una soluzione al 15% di HCl sono : T°C PHCL Pa 20 1,89 30 4,93 40 12,2 50 28,6 60 64,5 70 139 80 290
Caratteristiche del prodotto	PROC13: pressioni parziali vapore oltre il bagno con una soluzione al 15% di HCl sono : T°C PHCL Pa 20 1,89 30 4,93 40 12,2 50 28,6 60 64,5 70 139
Caratteristiche del prodotto	PROC13: pressioni parziali vapore oltre il bagno con una soluzione al 15% di HCl sono : T°C PHCL Pa 20 1,89 30 4,93 40 12,2 50 28,6 60 64,5 70 139 80 290
Caratteristiche del prodotto	PROC13: pressioni parziali vapore oltre il bagno con una soluzione al 15% di HCl sono : T ° C PHCL Pa 20 1,89 30 4,93 40 12,2 50 28,6 60 64,5 70 139 80 290 90 584
Caratteristiche del prodotto Quantità utilizzate	PROC13: pressioni parziali vapore oltre il bagno con una soluzione al 15% di HCl sono : T ° C PHCL Pa 20 1,89 30 4,93 40 12,2 50 28,6 60 64,5 70 139 80 290 90 584 100 1140
	PROC13: pressioni parziali vapore oltre il bagno con una soluzione al 15% di HCl sono : T ° C PHCL Pa 20 1,89 30 4,93 40 12,2 50 28,6 60 64,5 70 139 80 290 90 584 100 1140 (Cfr. ELECNRTL in Aspenplus (contro 2.004,1))
	PROC13: pressioni parziali vapore oltre il bagno con una soluzione al 15% di HCl sono : T ° C PHCL Pa 20 1,89 30 4,93 40 12,2 50 28,6 60 64,5 70 139 80 290 90 584 100 1140 (Cfr. ELECNRTL in Aspenplus (contro 2.004,1))
Quantità utilizzate Frequenza e durata dell'uso Altre condizioni operative d'uso che interessano	PROC13: pressioni parziali vapore oltre il bagno con una soluzione al 15% di HCl sono : T°C PHCL Pa 20 1,89 30 4,93 40 12,2 50 28,6 60 64,5 70 139 80 290 90 584 100 1140 (Cfr. ELECNRTL in Aspenplus (contro 2.004,1)) NR 8 h / d per 360 giorni all'anno Assicurarsi che tutte le acque reflue vengono raccolte e trattate
Quantità utilizzate Frequenza e durata dell'uso	PROC13: pressioni parziali vapore oltre il bagno con una soluzione al 15% di HCl sono : T ° C PHCL Pa 20 1,89 30 4,93 40 12,2 50 28,6 60 64,5 70 139 80 290 90 584 100 1140 (Cfr. ELECNRTL in Aspenplus (contro 2.004,1)) NR 8 h / d per 360 giorni all'anno
Quantità utilizzate Frequenza e durata dell'uso Altre condizioni operative d'uso che interessano l'esposizione ambientale	PROC13: pressioni parziali vapore oltre il bagno con una soluzione al 15% di HCl sono : T°C PHCL Pa 20 1,89 30 4,93 40 12,2 50 28,6 60 64,5 70 139 80 290 90 584 100 1140 (Cfr. ELECNRTL in Aspenplus (contro 2.004,1)) NR 8 h / d per 360 giorni all'anno Assicurarsi che tutte le acque reflue vengono raccolte e trattate attraverso un WWTP [W6]
Quantità utilizzate Frequenza e durata dell'uso Altre condizioni operative d'uso che interessano l'esposizione ambientale Condizioni e misure tecniche sul posto per ridurre o	PROC13: pressioni parziali vapore oltre il bagno con una soluzione al 15% di HCl sono : T°C PHCL Pa 20 1,89 30 4,93 40 12,2 50 28,6 60 64,5 70 139 80 290 90 584 100 1140 (Cfr. ELECNRTL in Aspenplus (contro 2.004,1)) NR 8 h / d per 360 giorni all'anno Assicurarsi che tutte le acque reflue vengono raccolte e trattate attraverso un WWTP [W6] Assicurarsi che tutte le acque reflue vengono raccolte e trattate
Quantità utilizzate Frequenza e durata dell'uso Altre condizioni operative d'uso che interessano l'esposizione ambientale Condizioni e misure tecniche sul posto per ridurre o limitare scarichi, emissioni nell'aria e rilasci nel suolo	PROC13: pressioni parziali vapore oltre il bagno con una soluzione al 15% di HCl sono : T°C PHCL Pa 20 1,89 30 4,93 40 12,2 50 28,6 60 64,5 70 139 80 290 90 584 100 1140 (Cfr. ELECNRTL in Aspenplus (contro 2.004,1)) NR 8 h / d per 360 giorni all'anno Assicurarsi che tutte le acque reflue vengono raccolte e trattate attraverso un WWTP [W6] Assicurarsi che tutte le acque reflue vengono raccolte e trattate attraverso un WWTP [W6]
Quantità utilizzate Frequenza e durata dell'uso Altre condizioni operative d'uso che interessano l'esposizione ambientale Condizioni e misure tecniche sul posto per ridurre o limitare scarichi, emissioni nell'aria e rilasci nel suolo Organizzazione misure per prevenire / limitare il	PROC13: pressioni parziali vapore oltre il bagno con una soluzione al 15% di HCl sono : T°C PHCL Pa 20 1,89 30 4,93 40 12,2 50 28,6 60 64,5 70 139 80 290 90 584 100 1140 (Cfr. ELECNRTL in Aspenplus (contro 2.004,1)) NR 8 h / d per 360 giorni all'anno Assicurarsi che tutte le acque reflue vengono raccolte e trattate attraverso un WWTP [W6] Assicurarsi che tutte le acque reflue vengono raccolte e trattate attraverso un WWTP [W6]
Quantità utilizzate Frequenza e durata dell'uso Altre condizioni operative d'uso che interessano l'esposizione ambientale Condizioni e misure tecniche sul posto per ridurre o limitare scarichi, emissioni nell'aria e rilasci nel suolo	PROC13: pressioni parziali vapore oltre il bagno con una soluzione al 15% di HCl sono : T°C PHCL Pa 20 1,89 30 4,93 40 12,2 50 28,6 60 64,5 70 139 80 290 90 584 100 1140 (Cfr. ELECNRTL in Aspenplus (contro 2.004,1)) NR 8 h / d per 360 giorni all'anno Assicurarsi che tutte le acque reflue vengono raccolte e trattate attraverso un WWTP [W6] Assicurarsi che tutte le acque reflue vengono raccolte e trattate attraverso un WWTP [W6]

Condizioni e misure relative all'impianto municipale di trattamento delle acque reflue	Tutte le acque reflue contaminate devono essere trasformate in un impianto di acque reflue industriali o municipale di trattamento che comprende trattamenti primari e secondari [W1]
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti destinati allo smaltimento	NR .
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti	NR
Altre misure di controllo ambientale aggiuntivo sopra	NR
Sezione 3	Stima dell'esposizione

3,1. Salute

PROC1: ilizzo di LEV o senza protezione delle vie respiratorie.

PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC10, PROC19: Uso sicuro per le attività> 4 ore, a condizione che LEV (90% di efficienza) sia usato.

PROC11: Uso sicuro per le attività> 4 ore. SOLO se LEV (90% di efficienza) <u>più</u> una protezione respiratoria (semimaschera) vengano utilizzate, $\underline{\mathbf{o}}$ limitare l'esposizione a <15 min, oltre a utilizzare LEV (90% di efficienza).

PROC13: Uso sicuro a tutte le temperature di cui sopra (2.1), a condizione che LEV (90% di efficienza) sia usato.

PROC 15: Uso sicuro per le attività di 15 minuti - 1 ora, anche senza LEV; Per le attività> 1 ora, LEV (80% di efficienza) deve essere utilizzato.

PROC19: utilizzo sicuro per> 4 ore: <u>a condizione che le</u> attrezzature respiratorie (semimaschera) vengano utilizzato, <u>o</u> limitare l'esposizione a <15 min.

3,2. Ambiente

La sostanza dissocia al contatto con l'acqua, l'unico effetto è sul pH, quindi dopo il passaggio attraverso l'esposizione STP è considerata trascurabile e senza rischi.

Sezione 4	Orientamento per verificare la conformità con lo scenario di
	esposizione
4,1. Salute	
L'esposizione dei lavoratori è stata valutata utilizzando	ECETOC TRA V2.0
4,2. Ambiente	
La sostanza dissocia al contatto con l'acqua, l'unico effetto è sul pH, quindi dopo il passaggio attraverso l'esposizione STP è considerata trascurabile e senza rischi.	
Sezione 5	Ulteriori suggerimenti di buone pratiche al di là della valutazione della sicurezza chimica REACH
Nota: Le misure riportate in questa sezione non sono state prese in considerazione nella stima dell'esposizione relativa allo scenario di esposizione di cui sopra.	
Controllo dell'esposizione dei lavoratori	
Processo di campionamento [CS2].	Indossare guanti testati secondo EN374 [PPE15]
Attrezzature di pulizia e manutenzione [CS39]	Drenare e spurgare il sistema prima di fare manutenzione ad apparecchiature [E55]. Eliminare immediatamente le fuoriuscite [C & H13].


Stima dell'esposizione

L'esposizione dei lavoratori

L'esposizione dei lavoratori per questo scenario è stato valutato utilizzando ECETOC TRA V2.0.

L'esposizione dei consumatori

Non pertinente



 $L'esposizione\ indiretta\ degli\ esseri\ umani\ attraverso\ l'ambiente$

Non pertinente

Scenario d'Esposizione 6: uso di acido cloridrico e formulazioni da parte di consumatori

Consumatore - ES 6 - Acido cloridrico	
Sezione 1	Titolo Scenario d'esposizione
Titolo	ES6 - Uso di acido cloridrico e formulazioni da parte di consumatori

pag. 21 di 23	

Descrittore d'uso	Settore di utilizzo: Usi di consumo: nuclei familiari (SU21)
	Categorie di processo: (PROC) NA
	Categorie di rilascio nell'ambiente:
	ERC8b: Ampio uso dispersivo indoor di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti ERC8e: Ampio uso dispersivo all'esterno di sostanze reattive in sistemi aperti
	Categorie di prodotti:
	PC 20: Prodotti come regolatori di pH, flocculanti,
	precipitanti, agenti di neutralizzazione
	PC 21: Prodotti chimici per laboratorio
	PC 35: prodotti per la pulizia (compresi prodotti a base di solventi)
	PC 37: prodotti chimici di trattamento dell'acqua
	PC38: Saldatura e prodotti per la saldatura
Processi, compiti, attività coperte	L'uso di una soluzione di HCl in una concentrazione massima del 20% per scopi menzionati al PC sopra.
Sezione 2	Condizioni operative e misure di gestione del rischio
Sezione 2.1	Controllo dell'esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto	
Stato fisico del prodotto	Liquido, pressione di vapore 0,5-10 kPa [OC4].
Concentrazione della sostanza nel prodotto	Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 20% (se non altrimenti indicato) [G13].
Quantità utilizzate	Max. 500 ml per attività
Frequenza e durata dell'uso	Copre un'esposizione giornaliera fino a 4 ore (se non altrimenti indicato) [G2], fino a 5 volte / anno
Altre condizioni operative che interessano l'esposizione dei lavoratori	Presuppone uso a non> 20 ° C sopra la temperatura ambiente [G15]

Misure di gestione dei rischi relativi agli usi di consumo

La sostanza può determinare effetti irritanti locali; la sostanza non causa effetti sistemici. Per questo motivo utilizzare sempre adeguati occhiali protettivi e guanti protettivi durante la manipolazione e le attività.

Sezione 2.2	Controllo dell'esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto	Liquido, pressione di vapore 0,5-10 kPa [OC4].
Quantità utilizzate	NR
Frequenza e durata dell'uso	360 giorni all'anno
Sezione 3	Stima dell'esposizione
3,1. Salute	

Le esposizioni non sono stati stimate in quanto la sostanza provoca solo effetti cutanei locali e/o inalazione ed assenza di effetti sistemici.

Tuttavia, un caso peggiore di applicazione è stato calcolato utilizzando ConsExpo 4. Supponendo che le condizioni di applicazione siano le seguenti:

- Utilizzo per la rimozione di resti di cemento da mattoni, tegole, ecc
- Utilizzo di una soluzione di HCl al 20% in acqua
- Durata 8 ore.
- Volume della stanza 50 m³
- velocità di Ventilazione 2x/hr

Risultati:

Inalazione - concentrazione media evento: 15 mg / m³

Inalazione - concentrazione media del giorno di esposizione: 5~mg / m^3

Inalazione - media anno: 0,03 mg / m³ / giorno

Il loro assorbimento per inalazione è molto improbabile che accada, in quanto la sostanza inizierà immediatamente ad irritare quando entra nel tratto inalatorio.

Cutaneo - carico: 465 mg / cm²

Dose acuta (interna) - Cutaneo: 0.016 mg / kg

Dose cronica (interna) - Cutaneo: 0,00008 mg / kg / die

Un realistico carico elevato per via cutanea è improbabile, ma ammesso che si verifichi l'utente avrà reagito al bruciore / sensazione di prurito della pelle e si avvierà automaticamente l'uso di guanti.

3,2. Ambiente

La sostanza dissocia al contatto con l'acqua, l'unico effetto è sul pH, quindi dopo il passaggio attraverso l'esposizione STP è considerata trascurabile e senza rischi.

Sezione 4

Orientamento per verificare la conformità con lo scenario di esposizione

4,1. Salute

4.2. Ambiente

La sostanza dissocia al contatto con l'acqua, l'unico effetto è sul pH.

Terreno: l'HCl e le sue formulazioni sono neutralizzati in loco da composti organici naturali e inorganici nel suolo, caratterizzato dalla riserva alcalina quindi l'esposizione è considerata trascurabile e senza alcun rischio.

Stima dell'esposizione

L'esposizione dei lavoratori

Non pertinente

L'esposizione dei consumatori

Le esposizioni non sono state stimate in quanto la sostanza provoca solo effetti cutanei locali e / o inalazione ed assenza di effetti sistemici.

L'assorbimento per inalazione è molto improbabile che accada, in quanto la sostanza inizierà immediatamente ad irritare quando entra nel tratto inalatoria.

Il carico dermico è improbabile, ma ammesso che si verifichi, l'utente avrà reagito al bruciore / prurito e si avvierà automaticamente all'uso di guanti.

L'esposizione indiretta degli esseri umani attraverso l'ambiente

Non pertinente.